

14.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	NH -XM 0021	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKMZNR025713
Vertrags-Nummer:	1439078	Erstzulassung:	14.12.2021
Internes KZ:	14986312	Kilometer-Stand:	22501
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4DriveDSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gan

Lackierung: Dark Camouflage (Exclusive-Lackierung) Polsterung: Stoff Sharp Textil Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 38.983,19

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallräder „Exclusive I Black/Copper“, glanzgedreht, 8J x 19“, Reifen 245/40 R 19	302,52
CUPRA BREMBO-Bremsanlage vorne	2.016,81
Dark Camouflage (Exclusive-Lackierung)	0,00
Individual-Lackierung	806,72
Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch, inkl. Sonnenschutzjalousie	1.142,86
Stoff Sharp Textil Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 43.252,10

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.470,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.470,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	228 / 310	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	175
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,700	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,900
Leergewicht (kg):	1644	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1439078

Amtliches Kennzeichen: NH -XM 0021

Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.05.2026	9059998753	Glasschaden		Nein	Nein
29.05.2026	9059998594	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
15.04.2025	9059936738	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
08.11.2024	9059907731	Eigenverschulden	Radlauf hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
18.06.2024	9059892035	Hagelschaden	Motorhaube mitte Hagelschaden Heckklappe mitte Hagelschaden Kotflügel vorne Fahrerseite Hagelschaden Kotflügel vorne Beifahrerseite Hagelschaden Dach mitte mitte Hagelschaden	Ja	Ja
23.02.2024	9059879861	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
19.12.2023	9059873203	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
08.03.2023	9059841678	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Alufelge vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1439078
Amtliches Kennzeichen: NH -XM 0021
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.12.2023	12803	Ölwechsel-Hinterachse
28.12.2023	12803	Bremsflüssigkeitswechsel
27.12.2024	16371	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
27.12.2024	16371	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.12.2025	21243	Bremsflüssigkeitswechsel
17.12.2025	21243	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NH-XM 21
Berichtsnummer :	0000000924234-DE968		
Referenznummer:	31176511		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) VZ 4Drive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKMZNR025713	Laufleistung abgelesen:	22501 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	09.06.2026 98673 Eisfeld
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 228 kW (310 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

