



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	COE-VO 21E
Berichtsnummer :	0000000924122-DE968		
Referenznummer:	31190176		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ060370	Laufleistung abgelesen:	61796 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	09.06.2026 48727 Billerbeck
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	61763 / 01.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Kratzer	Smart Repair
9.	Rückleuchte Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



9. Rückleuchte Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Rückleuchte Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter