


Peugeot

2008 ALLURE PURETECH

TELAIO: VR3USHNS7SJ644563

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	30/04/2025	20958 km
Colore	Anno	Selleria
Nero	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-
Trasmissione	Alimentazione	Potenza massima
Automatico	Benzina	96 KW

Spie accese

Indicatore di manutenzione

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
13/02/2026

Data approvazione perizia
13/02/2026

Meccanica

Problema di avviamento del motore
No

Is not roadworthy
No

Dirty vehicle (exterior)
Si

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Indicatore di manutenzione	Mancante	Da realizzare	0,00 EUR

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
002	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	IR
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
003	Paraurti / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	IR
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	1,00 h	1,50 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
004	Modanatura parafrango / Posteriore Destro Cromato : No	Riga	Sostituzione	JR
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,30 h	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	IR
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	1,00 h	2,00 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
006	Modanatura paraurti / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione	IR
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
007	Parafrango / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione	IR

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo Domestico EVSE (3kw)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	5.5 mm
Anteriore Destro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	5.5 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	6 mm

Commenti

Veicolo bagnato e sporco

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Indicatore di manutenzione / Mancante



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga




Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangito / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangito / Posteriore Destro / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore Destro / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore Destro / Riga



Parafrangito / Anteriore Sinistro / Riga




Parafrangito / Anteriore Sinistro / Riga




Parafango / Anteriore Sinistro / Riga




Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga