

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5915NGY / WBA11EG0605474734 / 5474734

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.065

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5915NGY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/05/2026		
Comentarios:	lateral izquierdo reparado anteriormente, micraje superior a 400micras		

Daños no valorables:

5915NGY COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5915NGY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
19. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Portón tr	-	PULIR
26. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA