



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*22, erteilt am 03.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 24.01.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 24.01.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

GG225279

225

16000

NEFZ-Werte

CO₂-Emissionen

Benzin/ Diesel/ Gas/ CNG/LPG/ Sonstige

Innerorts 151 106 123

Außerorts 151 106 123

Kombiniert 151 106 123

Gewichtet, kombiniert

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLP-Werte

CO₂-Emissionen

Benzin/ Diesel/ Gas/ CNG/LPG/ Sonstige

Niedrig 189 142 127 157 149

Mittel 142 127 157 149

Hoch 127 157 149

Extra hoch 157 149

Kombiniert 149

Gewichtet, kombiniert

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER)

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576#NO.30: A2 max 1541#NO.16.2.: with trailer axle 2+94 kg#NO.35: #215/50 R18 92W#7.0JX18

ET45:#215/50 R18 96W#7.0JX18 ET45:#215/55 R17 94V#7.0JX17 ET45:#215/60 R16 95V#6.0JX16 ET43:#215/60 R16

99V#6.0JX16 ET43:#225/40 R19 93W#8.0JX19 ET45:#215/55 R17 94V M+S#7.0JX17 ET45:#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	1	, Achse 1
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2624	
4.1.	Achsabstand [mm]:	2624	
5.	Länge [mm]:	4448	
6.	Breite [mm]:	1841	
7.	Höhe [mm]:	1614	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1411	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1474	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1930	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1000	/ 970
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3430	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	700	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPC	
22.	Arbeitsweise:	Positive Ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	1498	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einsstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 5000
27.3.	Höchstleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic								
28.1.	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	207								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572								
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	1572 / 1537								
	Achse 1:	225/40 R19 93W		/ 8.0JX19 ET45		/ B		/ C1		
	Achse 2:	225/40 R19 93W		/ 8.0JX19 ET45		/ B		/ C1		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:									
38.	Code des Aufbaus:	AC								
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le, 2, ri, 2, ba, 1								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	81,00		bei 3750						
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68,00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :	1545								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:									
		f ₀ (47.1.3.0.)		f ₁ (47.1.3.1.)		f ₂ (47.1.3.2.)				
		131.7		0.132		0.04245				
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):									
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no								
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								

Duplikat



DEKRA Automobil GmbH
Verkehrshof 11, 14478 Potsdam

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam
Verkehrshof 11
14478 Potsdam
Telefon 0331 / 88860-0
Fax 0331 / 88860-19
E-Mail potsdam.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Daniel Bohnet
Tel. direkt 0331 88860-11
Tel. mobil 0151 18278936

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
M SP3393
FIN
TMB1R7NUXN5033533

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.02.2026, telefonisch.
27.02.2026, 12:00 Uhr, durch Herrn Daniel Bohnet bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam, Verkehrshof 11, 14478 Potsdam
27.02.2026
Leasing-Nr. 4451433

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 109 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.02.2022	Letzte Zulassung	17.02.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Karoq (NU)(2017->) / Karoq	Aufbauart	Kombi
	1.5 TSI ACT Sportline OPF (EURO 6d)		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMB1R7NUXN5033533	HSN / TSN	8004 / ASO
DAT Europa-Code®	018000650250003	DAT Marktindex	DE007 9999
Km-Stand abgelesen	41021	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablageetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 59 Ah, Beleuchtungs-Paket LED, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Elektron. Querdifferentialsperr (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist), Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision

Dokument

Brake), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funkschlüssel (3) klappbar, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Infotainment-Paket Bolero, Innenausstattung: Sportline, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x18 (Procyon schwarz, Aero schwarz matt), Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2638 mm, Reifen 215/50 R18 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sportline, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sport-Paket, Sportline, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Steuer-AV Ausstattung Sportline, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Winter-Paket, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2395	Winter-Paket Plus
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
42907	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 12.02.2026 bei Kilometerstand 40.621
bis Wartung verbleiben:	29.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Duplikat



Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
polieren (Bild 13)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Bohnet

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
27.02.2026	Roman Büttner	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
27.02.2026	Daniel Bohnet	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 109 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.02.2022	Letzte Zulassung	17.02.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Karoq (NU)(2017->) / Karoq	Aufbauart	Kombi
	1.5 TSI ACT Sportline OPF (EURO 6d)		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMB1R7NUXN5033533	HSN / TSN	8004 / ASO
DAT Europa-Code®	018000650250003	DAT Marktindex	DE007 9999
Km-Stand abgelesen	41021	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Duplikat

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablageetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 59 Ah, Beleuchtungs-Paket LED, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist), Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funkschlüssel (3) klappbar, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Infotainment-Paket Bolero, Innenausstattung: Sportline, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus), Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x18 (Procyon schwarz, Aero schwarz matt), Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2638 mm, Reifen 215/50 R18 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sportline, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sport-Paket, Sportline, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Steuer-AV Ausstattung Sportline, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Winter-Paket, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2395	Winter-Paket Plus
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
42907	Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Duplikat


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 12.02.2026 bei Kilometerstand 40.621
bis Wartung verbleiben:	29.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
polieren (Bild 13)

Duplikat




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Duplikat




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links

Duplikat




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Duplikat




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Duplikat



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Duplikat



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, polieren

Kennzeichen: M-SP 3393-

FIN: TMBJR7NUXN5033533

Auftrag zu

☒ Zustandsbericht

☐ Bewertung

mit folgender Zusatzbeauftragung

☒ Kennzeichenversand

☒ Fahrzeugrücknahme

Auftraggeber:	Mobility Concept	Debitorennummer:	0210003894
Kennzeichen:	M-SP 3393-		
FIN:	TMBJR7NUXN5033533		
Leasing-Nr.:	4451433	IKZ:	9030452
Schwackeschlüssel:	N100568		

Wichtige Hinweise für den Sachverständigen!

Ausarbeitung, Versand und Rechnungshinweise sind der X10 zu entnehmen

- **Ansprechpartner**
Bei Unfallschäden größer 1.190.--EUR: Tel.: 089/63266-251
- **Auftragserteilung**
Durch Nutzer an OE mit schriftlicher Legitimation.
- **Ausstattung**
Die Sonderausstattung ist am Fahrzeug auf Vollständigkeit zu prüfen und in der DL (SVPA) zu erfassen.
- **Rücknahme** (nur in Verbindung mit Paket 1 und Paket 3)
Das Rücknahmeprotokoll ist vom Leasingnehmer bzw. dessen Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, ist dies auf dem Rücknahmeprotokoll zu vermerken.
Tankkarte/n vom Leasingnehmer entgegennehmen und anschließend in der Bordmappe des Fzg. deponieren.
- **Versand**
Die **Seiten 2 bis 5** des Rücknahmeprotokolls sind direkt nach der **Besichtigung** einzuscannen und in der DL als schriftliche Anlage (zum Versand auswählen) einzulesen.

Mit Abschluss der DL wird diese per Schnittstelle an Mobility übertragen, dies löst den Abholprozess aus. Zudem zählen ab diesem Augenblick die Standtage (5 Arbeitstage in den Kosten für die Fahrzeugrücknahme enthalten).

Kennzeichenversand (Nur bei Paket 1 und Paket 3)

Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung Teil I sind **spätestens am nächsten Arbeitstag** an nachfolgende Adresse zu versenden:

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG
Abmeldung / Mobility Concept
Am Klingenweg 6
65396 Walluf

Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org.-/Kopie
AG	0210003894						
Bes.-Ort							

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am		anwesende Personen	
Auftrag erteilt durch			
Besichtigung	Datum	27.02.26	Ansprechpartner vor Ort
			Fr. Odeyral

☒ Zustandsbericht
 ☐ Bewertung
 ☒ Rücknahmeprotokoll

 Bezugsgrundlagen ☐ Schein/Brief alt ☐ Zul. Besch. Teil I/FZ Schein ☐ Zul. Besch. Teil II/FZ Brief ☐ Werkstattunterlagen

Kennzeichen	M-SP 3393-	Erstzulassung	17.02.2022
Zul.-Besch. Teil I	2.1 Hersteller	8004	2.2 Typ/Variante/Version
			A50 02850
Fahrzeugart		HU	0217
		AU	0217
Aufbauart		KM-Stand abgelesen	41021
Hersteller	SKODA		
Fahrzeugtyp	Import_Dummy_SKODA		
FIN	TMBJR7NUXN5033533		
Leistung (KW)	0309	02997	

	Reifenbreite	H / B	Bauart	Felge	L.I.	Geschw.	Hersteller / Reifentyp	Profiltyp	Reifenart / Schaden	Neupreis	Profil-tiefe	Runflat
VL	225	/ 40	R	19	93	Y	Bridstone	S	0	234	6	
VR	225	/ 40	R	19	93	Y	Turkiz & Toos	S	0	234	6	
HL	225	/ 40	R	19	93	Y	- 11 -	S	0	234	7	
HR	225	/ 40	R	19	93	Y	- 11 -	S	0	234	7	
HLI		/										
HRI		/										
ER		/										

Ersatzrad / Notrad / Füllflasche vor-	☒ Ja ☐ nein	10/19
zusätzliche Reifen / Räder		mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder		mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder		mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder		mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LM
Fahrzeugschlüssel		letzte Wartung am
		12.02.26
bei km		40621
Wartungsheft lag vor	☐ Ja ☒ nein	Digital

Besichtigungsbedingungen	☒ Hebebühne / Grube	☐ Probefahrt	☐ verschmutzt	☐ nass	☐ Schnee / Eis	☐ Dunkelheit
--------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Vorhanden Ja Nein	Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert)	Bemerkungen:
---------------------------	--	---------------------

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ☐ | ☐ | Zubehör mit Restwert mit Rabatt |
| ☐ | ☐ | Zubehör ohne Restwert mit Rabatt |
| ☐ | ☐ | Zubehör mit Restwert mit Rabatt |
| ☐ | ☐ | Zubehör ohne Restwert mit Rabatt |

Gebrauchsspuren		Notwendige Reparaturen	
		Beschädigung	Reparaturweg
K= Kratzer D= Delle S= Steinschlag		1 zerkratzt 2 eingedellt 3 Steinschlag 4 eingerissen 5 deformiert 6 beschädigt Klartexte	E erneuern ET teilw. erneuern I instandsetzen D drücken L Oberfläche LI mit Lackaufbau R reinigen P prüfen+Befund POL polieren SMA SMART V vermessen G Gebrauchsspur
vorn	Stoßfänger vorn	3	6
	Motorhaube		
	Kotflügel vorn links		
	Kotflügel vorn rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorn links		
	Tür vorn rechts		
	Tür hinten links		
	Tür hinten rechts		
	Dach		
	Schweller links		
	Schweller rechts		
hinten	Seitenwand hinten links		
	Seitenwand hinten rechts		
	Heckklappe		
	Stoßfänger hinten	A	POL G
sonstiges	Einstieg H.L + H.R	A	
Fehlteile			

☐ Vorschaden
 ☒ fachgerecht repariert
 ☐ nicht fachgerecht repariert
 ☐ nach Sichtprüfung
 ☐ lt. Fzg. Nutzer
 Beschreibung des Vorschadens: _____

Prüfpunkte		Prüfpunkte	
Bedienungsanleitung vorhanden	☒ Ja ☐ Nein	Laut Nutzer zweiter Radsatz im Auslieferungsumfang enthalten	☐ Ja ☒ Nein
Dateninfo / Rechnung vorhanden	☐ Ja ☐ Nein		
Navigations-CD/DVD vorhanden	☐ Ja ☐ Nein		
Radio Code Karte vorhanden	☐ Ja ☐ Nein		
Bordwerkzeug vollständig	☒ Ja ☐ Nein		
Wagenheber vorhanden	☐ Ja ☐ Nein		
Inspektion fällig	☐ Ja ☒ Nein		
Tankkarte/n vorhanden	☐ Ja ☐ Nein		
Fa.: _____ Nr.: _____			

Bemerkungen:

Dieses Rückgabeprotokoll erfasst ausschließlich optische und keine versteckten bzw. technischen Mängel. Sollte der Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigte, Nutzer offenbarungspflichtige Mängel bei der Fahrzeugbesichtigung verschweigen, sind eventuelle weitere Ansprüche bzw. Geltendmachung entsprechender Ansprüche mit dem Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigten, damaligen Nutzer zu klären. Derartige Ansprüche werden durch DEKRA nicht gedeckt. Dies gilt auch für optische Mängel, die aufgrund von eingeschränkten Besichtigungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, Dunkelheit usw.) bei der Rücknahme nicht erkannt werden konnten.

Rücknahme an *

27.02.25 Daniel Bohner
Datum Name DEKRA SV (bitte in Druckbuchstaben) und Stempel DEKRA Niederlassung

DB
SV-Stempel und Unterschrift

27.02.26 Roman Büttner
Datum Name Leasingnehmers (LN) oder Überbringer des Fahrzeuges (bitte in Druckbuchstaben)

R. Büttner
Unterschrift

Datum Name des Spediteur / Unterschrift des Fahrers (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift