

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002438774
Besichtigt am:	12.05.2026 09:42
Berichts-Nr:	10596673
FIN:	VSSZZZ5FXP6552867

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	27.04.2023
Laufleistung:	122.630 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	365 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelboden
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drei.-Automatikgurt vorn
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dreip.-Automatikgurt hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagen-Paket	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Basic
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gehobene Komfort-Ausstattung
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Getönte Seitenscheiben
Convenience-Paket	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Datenträger für EU, integriert	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Handbremshebelgriff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Heckspoiler
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Individualeinbau
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Linkslenker	Ohne Ladedose
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel links, unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Stabilisator hinten
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Steckdose
Mittelarmlehne vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Überführungsausrüstung
MPV	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationsgerät-High	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Navigationssystem "+"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Warnleuchten
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netztrennwand	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalsitze vorn	Parklenkassistent
Ohne "drive select"	Parklenkassistent (Servolenkung)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Preisnachlass-Paket

Privater Notruf	Variables Ladebodenkonzept
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Variante Grundausstattung
Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
Regionscode " ECE " für Radio	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten Standard
Reifendruckkontrolle	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)	
SBBR-Leuchte in LED-Technik	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige			Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Sonstige			Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Sonstige			Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Sonstige			Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FXP6552867

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair




5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



9 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

