



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHNSNW027090

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;

zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;

zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job-PA-Nummer 0039XZZP

Haendler Code DE0509

Motorfunktionszeichnung 10XVBB18

Motorseriennummer 95898

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet):

Elektrische Reichweite:

Wh/km

km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): a2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-

Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel

Gas

Andere (siehe 26.)

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
- Version: **HNS-41B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**
- 0.2.3. Kennungen: **IP-HNS_0403-VN3-0**
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **AT-HNS_0403-VN3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der AICEfamilie: **AT-HNS_0403-VN3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEK5familie: **2-VN3-4Q**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandfamilie: **RL_CMP_ATN85040-VN3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandmatrix-familie: **EV-HN_D3_5400-VN3-0**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **EV-HN_D3_5400-VN3-0**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **EV-HN_D3_5400-VN3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **PSA Automobiles SA**
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **an der linken oder rechten B-Säule**
- 0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **Im Motorraum rechts**
- 0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUSHNSNW027090**
Produktionsdatum des Fahrzeugs: **23.02.2022**

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris
Ort
06.03.2022
Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **4**
- 3.1. 1: Achse 1
Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
- 4.1. Achsabstände: **2557 mm**
- 4.1.1. 1 - 2: **2557 mm**
5. Länge: **4150 mm**
6. Breite: **1790 mm**
7. Höhe: **1535 mm**
- 13.2. Masse in fahrbereitem Zustand: **1295 kg**
- 13.3. Technische zulässige Gesamtmasse: **1299 kg**
- 16.1. Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1740 kg**
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **980 kg**
- 16.4. Fahrzeugkombination: **2940 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines: **1200 kg**
- 18.1. Deutsches Anhänger: **1200 kg**
- 18.4. Ungeladene Anhänger: **640 kg**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **61 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumstempelbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HN05**
22. Arbeitsverfahren: **4-Takt**
23. Fremdzündung / 4-Takt: **nein**
- 23.1. Reiner Elektroantrieb: **Hybrid-Elektro-Fahrzeug:**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199 cm³**
26. Kraftstoff: **Benzin**
- 26.1. Emission: **nein**
27. Höchste Nennleistung: **96.00 kW bei: 5500 min⁻¹**
- 27.1. (Nennleistungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: **96.00 kW bei: 5500 min⁻¹**
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **96.00 kW bei: 5500 min⁻¹**
28. Getriebe (Typ): **automatisch**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**
- 0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 1.0 1.2373 1.4872
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2459**
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
- 0.0557 0.0991 0.1449 0.1922 0.2296
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 0.2825 0.3496 0.4202
29. Höchstgeschwindigkeit: **200 km/h**
30. Spruhteile: **1540 mm**
35. Reifen/Radkombination: **1540 mm**
- Engleistungsklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: **CI A**
- 1: 215/65 R16 98H 6,5J16 ET32
2: 215/65 R16 98H 6,5J16 ET32
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **1540 mm**
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeugs: **schwarz**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **5**
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **76.00 dB(A)**
46. Standgeräusch: **3750 min⁻¹**
47. Abgasgeräusch: **64.00 dB(A)**
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **1374 kg**
- 47.1.1. Prüfmasse: **0.729 m³**
- 47.1.2. Querschnittliche Querschnittsfläche des Luftleitlasses am Kühlergrill: **cm³**

Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀ :	87.4	N	
47.1.3.1. f ₁ :	-0.136	N/(km/h)	
47.1.3.2. f ₂ :	0.03683	N/(km/h)²	
Fahrzyklus			
47.2.1. Miniatursierungsfaktor (f _{tsd}):	3b		
47.2.2. Begrenzte Geschwindigkeit:			
47.2.3. Abgasverhalten:	715/2007*2018/1832AP		
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]			
		Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
CO	261.1		
THC	19.7		
NMHC	11.2		
NOx	25.9		
THC+NOx			
NH3			
Partikelmasse	0.74		
Partikelzahl	3.98		
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
		Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
CO			
NOx			
NMHC			
THC			
CH4			
NH3			
Partikelmasse			
Partikelzahl			
Rauch			
			m ¹
Angabe der höchsten RDE-Werte			
		Volllastige RDE-fahrt	Partikelzahl [10 ¹¹ /km]
		60	6
		Volllastige RDE-fahrt	Partikelzahl [10 ¹¹ /km]
		60	6
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
		Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/km]
		NEFZ-Werte	110.00
		Immerorts	
		Außerorts	
		Kombiniert	
		Gesamtwert	
		NEFZ-Werte	
		Immerorts	
		Außerorts	
		Kombiniert	
		Gesamtwert	
		CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
		Immerorts	
		Außerorts	
		Kombiniert	
		Gesamtwert	
		Abweichungsfaktor	
		Differenzierungsfaktor	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Heckklappenverkleidung leicht verkratzt



Bild 13 : Verkleidung Einstieg hinten rechts leicht verkratzt



Bild 14 : Felge vorn rechts leicht verkratzt



Bild 15 : Felge hinten links verkratzt




Bild 16 : Unfallschaden hinten links



Bild 17 : Unfallschaden hinten links



Bild 18 : Unfallschaden hinten links



Bild 19 : Unfallschaden hinten links



Bild 20 : Unfallschaden hinten links




Bild 21 : Stoßfänger vorn rechts verkratzt



Bild 22 : Unterbodenverkleidung vorn leicht verschrammt



Bild 23 : Tür hinten links leicht verkratzt




Bild 24 : Tür vorn links eingedellt




Bild 25 : Dachholm links leicht eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4914554
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	Edition 1.2 Turbo
Listenpreis	24.008,39
VIN	VXKUSHNSSNW027090
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M GZ1663

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4914554**

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109640	09.06.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Laut vorliegenden Informationen wurde am 04.05.2026 ein Schaden in Höhe von 3.752 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Letzter Service nicht im Serviceheft eingetragen.

Laut Kunden wurde der Schaden bei Mobility und der HUK Versicherung gemeldet und daraufhin angehängtes Gutachten erstellt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- HU Bescheinigung - Serviceheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Letzte Zulassung	08.06.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik Edition	Aufbauart	Van
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW027090	HSN / TSN	1889 / ADB
Schlüssel-Nr.	40414412	Km-Stand abgelesen	41568
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.09.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
ODK=W	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3	Rückwärtseinparken
CR14=ZJ	Radio: Multimedia Navi
KA1=NA	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.06.2025 bei Kilometerstand 32.833

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links verkratzt, smart repair (Bild 15)
2. Unfallschaden hinten links (Gutachten im Anhang), instandsetzen
3. Stoßfänger vorn rechts verkratzt, polieren (Bild 21)
4. Tür vorn links eingedellt, drücken (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leicht verkratzt, (Bild 12)
Verkleidung Einstieg hinten rechts leicht verkratzt, (Bild 13)
Felge vorn links leicht verkratzt,
Ventilkappe Rad vorn rechts fehlt,
Unterbodenverkleidung vorn leicht verschrammt, (Bild 22)
Tür hinten links leicht verkratzt, (Bild 23)
Dachholm links leicht eingedellt, (Bild 25)