

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6731	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZSYZN9032366
Vertrags-Nummer:	81182077	Erstzulassung:	23.03.2022
Internes KZ:	14997416	Kilometer-Stand:	169983
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot

Polsterung: Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **35.320,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Benjamin Gerlach	0,00
Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	150,00
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	210,00
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	180,00
Bordwerkzeug und Wagenheber	0,00
Dachlastenträger, Montage von 3 verschiebbaren Dachträgern auf dem Schienensystem am Dach	380,00
Dachschienen für Dachlastträger	295,00
Elektrische Klemmleiste	86,00
Kirschrot	0,00
Klimaanlage "Climatic"	1.660,00
Komfortsitz rechts, in der 1. Sitzreihe	200,00
ParkPilot im Front- und Heckbereich	605,00
Rafio "Composition Colour" mit 4 Lautsprechern	865,00
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber	155,00
Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe	560,00
Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen	590,00
Seitliche Markierungsleuchten	96,00
Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz	0,00
Tritstufe hinten, über komplette Breite	138,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach	122,90
Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf	104,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf	104,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **44.801,90**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **53.314,26**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.314,26

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	237
durchschn. Verbrauch/100 Km:	9,400	Tankinhalt:	75
Max. Km/h:	143	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2022	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 81182077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6731
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
13.03.2025	9059940416	Eigenverschulden	Klimakondensator defekt	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 81182077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6731
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0TDI 75kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.08.2024	89987	Bremsflüssigkeitswechsel
20.12.2024	73613	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
20.12.2024	73613	TÜV/AU (MwSt-frei)
20.02.2026	157774	Wartungszusatzumfänge
13.04.2026	163286	Wartungszusatzumfänge
13.04.2026	163286	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.04.2026	163286	Inspektion und Wartung
13.04.2026	163286	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	07629 Hermsdorf, W.-Conrad-Röntgen-Str. 4
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0031199842 - 0081182077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6731	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZSYZN9032366
Fabrikat	VW	1. Zulassung	23.03.2022
Typ	Crafter 35 2,0TDI mittel Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	169.641 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 75 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/75 R16C 113/111R	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/75 R16C 113/111R	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/75 R16C 113/111R	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/75 R16C 113/111R	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Nexen	205/75 R16C 113/111R	10 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Nexen	205/75 R16C 113/111R	10 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Nexen	205/75 R16C 113/111R	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Nexen	205/75 R16C 113/111R	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 01.04.2026 bei km 163.286.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Serviceintervall 50.000Km - 24 Monate. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Benjamin Gerlach | ✓ Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte |
| ✓ Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar |
| ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber | ✓ Dachlastenträger, Montage von 3 verschiebbaren Dachträgern auf dem Schienensystem am Dach |
| ✓ Dachschienen für Dachlastträger | ✓ Elektrische Klemmleiste |
| ✓ Kirschrot | ✓ Klimaanlage "Climatic" |
| ✓ Komfortsitz rechts, in der 1. Sitzreihe | ✓ ParkPilot im Front- und Heckbereich |
| ✓ Radio "Composition Colour" mit 4 Lautsprechern | ✓ Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber |
| ✓ Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe | ✓ Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen |
| ✓ Seitliche Markierungsleuchten | ✓ Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz |
| ✓ Trittstufe hinten, über komplette Breite | ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |
| ✓ Montage Lastenträger durch Fa. Mosolf | ✓ Würth: Variante 1 VW Crafter Front L |
| ✓ Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur

Tür vorne links, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Auftritt, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür rechts, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Teppich vorne links, beschädigt (Bild 25, Bild 26)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Sonstiges

Inspektion klein Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden

Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Koch, Thomas

Der Sachverständige, 15.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 16. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 18. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 20. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Hecktür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Hecktür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen




Bild 24. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Teppich, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Teppich, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27.