

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002282090
Besichtigt am:	30.01.2026 08:41
Berichts-Nr:	9944305
FIN:	TMBJR7NU8N5023969

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	20.01.2022
Laufleistung:	27.914 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Steel-Grau
Farbe Dach:	Steel-Grau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz Dynamic rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachspoiler
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
3 Schlüssel	Dämpfung vorn
3. Kopfstütze hinten	Dekor-Einlagen
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Schaltgetriebe	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausstattung 1	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachse "Standard"
Businesspaket Amundsen	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Dekorfolien/Embleme
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Durchladeeinrichtung
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Emblempaket
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Halter
Kindersicherung, manuell	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladedose
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lichtassistent
Kühlerschutzgitter	Ohne Multifunktionskamera
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Amundsen + Web radio	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pedalen aus Edelstahl
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 225/40 R19 93W xl Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Reifen vorne links	Loch	Ersetzen
7	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
10	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
11	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	193,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	186,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU8N5023969

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Dach



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag >1mm



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag >1mm



3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

Umfang prüfen, Schadenerweiterung möglich



4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

Umfang prüfen, Schadenerweiterung möglich

5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

Neupreis Felge 579,00 €




6 - Reifen vorne links - Loch - Ersetzen

Kommentar

Reifen an der Außenflanke schadhaft




7 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

mit Materialabtrag



11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

**FEHLTEILE**

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Zweitschlüssel fehlt

