



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45785009  
Auftrags-Nr / Referenz: 20499229  
Besichtigungsdatum: 21.05.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                                |   |                                 |                   |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| <b>Hersteller / Modell</b>     | Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD |                                 |                   |
| <b>Kennzeichen</b>             |   | <b>Fahrgestellnummer</b>        | XP7YGCEK3PB132268 |
| <b>Erstzulassung</b>           | 31.05.2023                              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 77.448 km         |
| <b>HSN/TSN</b>                 | 1480 / ABI 00003                        | <b>Kraftstoffart / Zylinder</b> | Elektro / 0       |
| <b>Fahrzeugart</b>             | Geländewagen                            | <b>Antriebsart</b>              | Allradantrieb     |
| <b>Schadstoffklasse</b>        | 2017/1151;WLTP;reine Elektr...          | <b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>  | Direktantrieb     |
| <b>Farbe</b>                   | Solid Black                             | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend       |
| <b>Leistung / Hubraum</b>      | 190 kW / 0 ccm                          | <b>Nächste HU</b>               | 05/2026           |
| <b>Wartungsheft / Nachweis</b> | digitaler Nachweis / vollständig        | <b>Restlauf bis Service</b>     |                   |
| <b>Letzte Wartung</b>          |   | <b>Polsterart</b>               | Leder             |
| <b>Vorschaden</b>              | Keine Feststellbar                      | <b>Polsterfarbe</b>             | Schwarz           |
| <b>Nachlackierung</b>          | Keine Feststellbar                      | <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 2.518 kg          |
| <b>Dokumente</b>               | ZB   vorhanden                          | <b>Anzahl Halter</b>            | unbekannt         |
| <b>Schlüssel soll/ist</b>      | 2/2                                     | <b>Anzahl Sitze / Türen</b>     | 5 / 5             |
| <b>Vertragsnummer</b>          | 52093772                                | <b>Re-Import</b>                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße        | Reifentyp                                   | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|--------------------|---|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 255/45 R19<br>104W | Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall | Pirelli    | 6mm / 6mm   | i.O.                 |
| 2     | 255/45 R19<br>104W | Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall | Pirelli    | 6mm / 6mm   | i.O.                 |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße        | Reifentyp                                   | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|--------------------|---|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 255/40 R20<br>101W | Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall | Michelin   | 2mm / 2mm   | n.i.O.               |
| 2     | 255/40 R20<br>101W | Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall | Michelin   | 2mm / 2mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

## Ausstattung

### Serienausstattung

|  |
|--|
| <b>Bezeichnung</b>   |
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags |
| Alarmanlage: Wächter-Modus   |
| Antiblockiersystem (ABS)   |



| Bezeichnung   |
|---|
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung   |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Ablendautomatik  |
| Bremsleuchte, drittes   |
| Dual Motor Allradantrieb  |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle   |
| Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik   |
| Frontkofferraum für Gepäck  |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang  |
| Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht  |
| Heckklappe automatisch  |
| Heckscheibe beheizt   |
| Individuelle Fahrerprofile  |
| Innenraum-Bodenmatten   |
| Klimaautomatik  |
| Kopfstützen hinten (3)  |
| Kopfstützen vorne (2)   |
| LED-Nebelscheinwerfer   |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone   |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio   |
| Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten. |
| Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)  |
| Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor  |
| Rundumsichtkamera   |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem  |
| Schlüsselloser Zugang   |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung  |
| Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar   |
| Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen  |
| Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze   |
| Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)  |
| Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen  |
| USB-Anschlüssen, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium   |
| Wegfahrsperrung   |
| Zentralverriegelung   |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung                            |
|--|
| Lackierung: Uni                        |
| Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz |
| Räder: 20-Zoll Felgen Induction        |



## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe   | Beschreibung   |
|-----|-----------------|--|
| 1   | Rad/Reifen      | Raddeckel (Radnabenabdeckungen) - fehlt - erneuern                       |
| 2   | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair                                     |
| 3   | Sitz hinten     | Rücksitz - Kratzer - Wertminderung                                       |
| 4   | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair                  |
| 5   | Sonstiges       | Hauptuntersuchung - fällig - durchführen                                 |
| 6   | Schweller links | Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair                            |
| 7   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung  |
| 8   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 9   | 2.Radsatz       | 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern                               |
| 10  | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung   |
| 11  | 2.Radsatz       | 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung            |

## Gebrauchsspuren

| Nr.  | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|--|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort | Wertminderung |
|--------------------|-----|---------------|
| Keine feststellbar |     |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Ausstattungsliste ohne Gewähr.
- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Raddeckel (Radnabenabdeckungen) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Raddeckel (Radnabenabdeckungen) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Raddeckel (Radnabenabdeckungen) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Raddeckel (Radnabenabdeckungen) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



**Beschädigung #6:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



**Beschädigung #6:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #9:** 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #11:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung