


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUPHPY3 S4106698 | Erstzulassung | 06.06.2025 | Außenfarbe | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-FZ3435 | Laufleistung | 24 996 km |
| Modell | CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6 | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

| | |
|------------|--------------------|
| Lagerplatz | 14669 Mosolf Etzin |
|------------|--------------------|




Lose Teile

| | |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✗ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Hutablage | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|------------|---|
| Inspektion | ✗ |
|------------|---|

Reifen



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm


Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|---|--|---------|------------|
| 2 |  | Bauteil | Stoßfängergrill | 3 |  | Bauteil | Stoßfänger |
| | Position | Vorne | Position | | Vorne | | |
| | Beschreibung | Ersetzen | Beschreibung | | Kratzer | | |
| | Anmerkungen | - | Anmerkungen | | - | | |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------------|----------|--|--------------|---------------------|
| 5 |  | Bauteil | Stoßfänger | 6 |  | Bauteil | Motorhaube |
| | | Position | Hinten | | | Position | - |
| | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |
| 7 |  | Bauteil | Windschutzscheibe | 8 |  | Bauteil | Kofferraum/Laderaum |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |
| 9 |  | Bauteil | Nothilfekit Reserverad | | | | |
| | | Position | - | | | | |
| | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | |
| | | Anmerkungen | - | | | | |

Innenschäden

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------------------|-----|--|--|--|
| 4 |  | Bauteil | Aufhängung Hutablage | | | | |
| | | Position | Hinten links | | | | |
| | | Beschreibung | Ersetzen | | | | |
| | | Anmerkungen | - | | | | |
| | | | | ● ● | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|-------------------|-----------|--|--------------|------------------|
| 1 |  | Bauteil | Inspektion | 10 |  | Bauteil | Lackvorbereitung |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Beschreibung | Fehlende Elemente | | | Beschreibung | Lackierung |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |
| | | | | | | ● | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|----------------|
| Gesamt netto | 921,35€ |
|---------------------|----------------|