

FIN: KMHKR81FPPU225622



Fahrzeugdaten

Laufleistung	13 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	13.11.2023	HU	
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	0
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/55 R19 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm
2.	235/55 R19 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Bordmappe fehlt!!!

Fehlteile

Beschreibung

Unterlagen - Bordbuchmappe (Ledermappe schwarz)



Landesgesellschaft
Österreich

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Seitenansicht




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Fehlteil 1: Unterlagen: Bordbuchmappe (Ledermappe schwarz)
- fehlt - erneuern