



CITROEN C3 Aircross

VIN	VF72RHNPMN4464169
Primera matriculación	25/1/2023
Kilometraje del vehículo	18.140 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/5/2026 12:34:10	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	25/1/2023
Modelo	C3 Aircross	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF72RHNPMN4464169	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Placa Matricula Delantera

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reparar + Pintar



12 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Aceptable

Fotos comerciales

