



**Volkswagen Golf Variant**  
**Auftragsnummer: 855.0000.933**

**FIN: VVWZZZAUZJP591455**  
**Kennzeichen: 1-UER-500**



#### Fahrzeugdaten

Laufleistung	189.070 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	18.04.2018	HU	04/2027
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	85
Lackierung		Polster/Farbe	Stoff /
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	17.700 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

#### Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91T	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm
2.	195/65 R15 91T	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm



## Ausstattung

ABS  
Alarmanlage  
Armlehne  
Dachreling  
Einparkhilfe  
Elektr. Fensterheber  
Elektr. Seitenspiegel  
ESP  
Klimaautomatik  
Multifunktionslenkrad  
Navigationsgerät mit Kartenansicht  
Servolenkung  
Start/Stop-Automatik  
Tempomat  
Zentralverriegelung

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.  
Wartungsnachweise digitaler Nachweis / unvollständig  
Besichtigungszustand Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen
2 Instrumententafel	Instrumententafel rechts - beschädigt - erneuern
3 Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
4 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7 Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Brandloch - erneuern
8 Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Delle(n) - kein Abzug
2 Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug
3 Motor	Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - kein Abzug
4 Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
5 Rad/Reifen	Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



---

ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



**Beschädigung 1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 2:** Instrumententafel: Instrumententafel rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 2:** Instrumententafel: Instrumententafel rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 4:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 5:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren





**Gebrauchsspur 1:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - kein Abzug



**Gebrauchsspur 3:** Motor: Motorabdeckung - Delle / Lackschaden - kein Abzug



**Gebrauchsspur 4:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 4:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 5:** Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 5:** Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug