

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002395057
Besichtigt am: 13.04.2026 09:12
Berichts-Nr: 10408611
FIN: VSSZZZKN1RW011317



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AOR
Erstzulassungsdatum:	05.03.2024
Laufleistung:	66.183 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	423 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Easy Access: Keyless (Entry & Go) + elektrische Kofferraumklappe + Easy Open (ohne SAFELock)
2 Leseleuchten vorn	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Einparkhilfe
4-Zyl. Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; Grundmotor:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
6-Gang-Schaltgetriebe	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Anhängervorrichtung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagen-Paket	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fußgänger- und Radfahrerschutmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gehobene Komfort-Ausstattung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheiztes-Lenkrad-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenleuchte im Fußraum
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kartenmaterial mit Mapcare
Dämpfung hinten, Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Datenträger für EU, integriert	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Digitaler Radioempfang	Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber
Drehstromgenerator 140 A	Klimaanlage mit elektronischer Regelung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kofferraumnetz
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	Komfort-Ablageschale am Dachhimmel
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kompensor Ausf. 1	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kühlerschutzgitter	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Heckspoiler
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	ohne Kennzeichenträger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Mode3 Ladekabel
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Light & Style: dunkel getönte Scheiben mit Chrom, weiße Ambientebeleuchtung, LED-Leuchten in den Türen innen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne UNECE CS&SU
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationsgerät-High	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Navigationssystem "+"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Normal-Lackierung	Preisnachlass-Paket
Ohne "drive select"	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 215/65 R17 99V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchte in LED-Technik



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausstattung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und hinten (XC und FR)
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Fußmatten	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKN1RW011317

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



3 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10408611
vom: 13.04.2026

2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

