

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002329939
Besichtigt am: 23.02.2026 09:59
Berichts-Nr: 10093189
FIN: WAUZZZGE1PB019882

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	23.02.2023
Laufleistung:	75.977 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.07.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	59.274 km
Restlauf bis Service:	13.100 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Doppelton-Signalhorn
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Abwicklung Serie	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
adaptive air suspension	Embleme
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	e-tron Ladesystem kompakt
advanced	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Fahrzeugladekabel
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Folienbeklebung
Anhängevorrichtung	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Antriebssystem BEV	Funkschlüssel, ohne Safelock
Assistenzpaket Tour	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi connect Navigation & Infotainment	Geschlossener Aufbau
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi Pre sense Fond-Paket	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi pre sense rear	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi Soundsystem	Heckspoiler
Audi virtual cockpit plus	Heizleistung Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Interieur S line
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Dachreling schwarz	Kofferraumbodenmatte
Datenmodul Europa	Komfort Standklimatisierung
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel	Komfortmittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kopfstützen vorn

Ladedose CCS Typ 2	quattro
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Räder der Serie
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder, 15-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Manuell betätigte Türen	Reifen 265/45 R21 108H xl
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Reifendruck-Kontrollsystem
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung	Reifenreparaturset
Mit Multifunktionskamera	Rückfahrkamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Schalttafeloberseite in Kunstleder
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
o.b.Abgas	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Außenspiegel links	Serienqualität
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Car2X	Sicherheitslenksäule
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sitzbelegungserkennung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sitzheizung vorn
Ohne Feuerlöscher	Smartphone-Interface
Ohne Garagentoröffner	Sondersteuerung I/VP
Ohne Head-up-Display	Sondersteuerung I/VP
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenblenden vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Kompensor	spezielles Typschild EU
Ohne Luftqualität-Paket	Sportsitze vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Nachtsichtsystem	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Standard-Klimazonen
Ohne Projektionslicht Singleframe	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Steuerungsnummer 8
Ohne Sonnenschutzrollo	Stoßfänger advanced in Volllackierung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Tagfahrlicht
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Trennnetz
Ohne Wandhalterung	Typprüfand Deutschland
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
Ohne zus.Warnleuchten	Variante Grundausstattung
On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Optikpaket schwarz plus	Virtuelle Außenspiegel
Progressivlenkung	

Virtuelle Außenspiegel

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Hintere Dachsäulenverkleidung links	Verschlissen	Ersetzen
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.073,37
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.448,29
Summe (ohne MwSt.):				€ 13.521,66

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	222,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE1PB019882

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Hintere Dachsäulenverkleidung links - Verschlissen - Ersetzen



4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

