

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002500927
Besichtigt am: 15.06.2026 15:58
Berichts-Nr: 10802275
FIN: WVVZZZE1ZNP029067

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10802275
 vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKT
Erstzulassungsdatum:	02.06.2022
Laufleistung:	51.620 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	262 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
3 Rücksitze, Rücksitzelehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19	Elektro-Motor Systemleistung 110KW Grundmotor ist: N06
4+1 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	e-Sound
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Andoya 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armlehne für Vordersitze	Fußhebelwerk "Standard"
Assistenzpaket	Gepäckraumboden herausnehmbar
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 45kWh)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainment-Paket
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten,Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Komfortpaket "Plus"
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Gurtstraffer	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Leergewichtsbereich Standard
Einton-Signalhorn	Linkslenker
	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"
Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter	Softwareverbund Ausführung 6
Müdigkeitserkennung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Sprachbedienung
Navigationssystem "Discover Pro"	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Stabilisator hinten
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Stabilisator vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Standard-Klimazonen
o.b.Abgas	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Anhängervorrichtung	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Trommelbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Individualeinbau	Türgriffmulden beleuchtet
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Typprüfand Deutschland
Ohne Lichtassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Umweltbonus
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vordersitze beheizbar
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	VVM/1 Modellpflege
Ohne Zusatz-/Standheizung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Zellmodul A
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	
Plattformgruppenklasse 1	
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	
Pure	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 19 98 H	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 19 98 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 19 98 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 19 98 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Dachholm links	Kratzer	Lackieren
5	Außenspiegel Glas links	Gebrochen	Ersetzen
6	Außenspiegel Gehäuse links	Sprung	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZNP029067

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Kratzer - Lackieren




2 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Dachholm links - Kratzer - Lackieren



5 - Aussenspiegel Glas links - Gebrochen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10802275
vom: 15.06.2026

6 - Außenspiegel Gehäuse links - Sprung - Ersetzen

