

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002450310
Besichtigt am: 12.05.2026 10:58
Berichts-Nr: 10590913
FIN: WAUZZZF54PA014053

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BWO
Erstzulassungsdatum:	28.02.2023
Laufleistung:	60.964 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.300 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dach in Wagenfarbe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling, Entfall
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Datenmodul Europa
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Doppelton-Signalhorn
advanced	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Akzentflächen schwarz matt	Einparkhilfe plus
Ambiente-Lichtpaket plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Assistenzpaket Fahren	Elektrische Luftzusatzheizung
Assistenzpaket Parken	Elektromechanische Servolenkung
Audi active lane assist	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi adaptive cruise control	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi phone box	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear und basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel links, asphärisch	Glanzpaket
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Halteassistent
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Businesspaket	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersicherheits-Paket	Ohne Sonnenschutzrollo
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze	Ohne Vorkonditionierung
Kofferraumbodenmatte	Ohne Windschott
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Komfortpaket Sitze	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne zus. Warnleuchten
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffsystem Diesel	Panorama-Glasdach
Ländergruppe A	PKW-Ausführung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	quattro
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	quattro mit ultra Technologie
LED-Heckleuchten	Räder Audi Sport, 10-V-Speichen, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
Linkslenker	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder, 15-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Radschrauben Standard
Mild-Hybrid	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen 255/35 R19 96Y xl
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
N.N.N. Ausführung 1	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Belederung	Rückfahrkamera
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzanlage, 3-sitzig
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags hinten
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladeboden	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenblenden vorn
Ohne Nackengebläse	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU

Sportback
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstellen im Fond
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Loch	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.800,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	197,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	151,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF54PA014053

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.05.2026 10:57) Stoßfänger vorne und hinten augenscheinlich nachlackiert

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Loch - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Lackieransatz sichtbar polieren



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Schlüsselkarte fehlt (Connect)

