

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 30/04/2024	Color	Rojo Colorado
Marca	JEEP	Matrícula	Cuentakilómetros	36 325 km
Modelo	Compass Altitude 1.5 MHEV 130hp E6df Dct Fwd	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
			Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Goodyear 235/50/18 V Verano 3.3 mm



Goodyear 235/50/18 V Verano 3.2 mm



Goodyear 235/50/18 V Verano 5.3 mm

Goodyear 235/50/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1		Elemento	Neumático	2		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Derecho
3		Daños	Desgastado	4		Daños	Cortado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Llantas especiales 18"
		Posición	Delantero			Posición	Trasero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 18"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-											
Elemento	Llantas especiales 18"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Comentarios

veh sucio