

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: VR3UKZKXZLJ820795)



PEUGEOT E-2008 ALLURE 50 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Km-stand	128771 km	Soort voertuig	Personenauto
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Oranje
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel
Datum eerste toelating	08-10-2020	Aantal cilinders	0
Datum eerste afgifte NL	08-10-2020	Vermogen	100 kW
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectivi Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		









Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Winter	Continental	215/60 R17
RV	4 mm	Winter	Continental	215/60 R17
LA	3 mm	Winter	Continental	215/60 R17
RA	3 mm	Winter	Continental	215/60 R17





Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Dakstijl rechts Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Bekleding Omschrijving: Slijtage Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Spiegelkap rechts Omschrijving: Lak laat los Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Exterieur Omschrijving: Slecht gewrapt Gegeven oplossing: Ontstickeren	
Deel: Dak Omschrijving: Ingebrande vogelpoep onder de wrap? Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Motorkapbekleding Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Slecht hersteld Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Slecht hersteld Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Slecht hersteld Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Scherm rechtsvoor Omschrijving: Slecht hersteld Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
