

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO4694NGW / WBY71EG0605470534 / 5470534

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	9.924

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ CARPETA MANUALES

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4694NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/07/2026		
Comentarios:	CABLE DE CARGA EN EL INTERIOR VEHÍCULO		

Daños no valorables:

4694NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

4694NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura dr paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura iz paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
18. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
19. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Capó dl	-	SR Pintura
25. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
26. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

4694NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA