

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	FRI-AA 0079E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM241B0PA034653
Vertrags-Nummer:	6990172	Erstzulassung:	01.06.2023
Internes KZ:	15331707	Kilometer-Stand:	25418
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2370

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6990172
Amtliches Kennzeichen: FRI-AA 0079E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 6990172
Amtliches Kennzeichen: FRI-AA 0079E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FRI-AA 79E
Berichtsnummer :	0000000925583-DE968		
Referenznummer:	6990172		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM241B0PA034653	Laufleistung abgelesen:	25418 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.01.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 26419 Heidmühle
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	62028 ccm / 111 kW (151 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Byte Blue / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18139 / 03.06.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kleber	225/55/R18/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kleber	225/55/R18/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Kleber	225/55/R18/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kleber	225/55/R18/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

