

## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002452519  
**Besichtigt am:** 22.04.2026 15:05  
**Berichts-Nr:** 10608883  
**FIN:** VXXKUPMHDP4058332



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Opel
<b>Modell:</b>	Corsa
<b>HSN / TSN:</b>	1889 / ABT
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	04.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	23.986 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Silber
<b>Farbe Dach:</b>	
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.199 ccm
<b>Leistung:</b>	55 kW (75 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	Anthrazit
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	1

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	09.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Nicht vorhanden
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## Nachträgliche Ein- oder Umbauten

**Zusätzliche Ausstattung**

Navigationssystem

Park Distance Control (PDC)

Sitzheizung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 H	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts ( $\mu\text{m}$ )	400,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VXKUPMHDP4058332

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen


4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



5 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

### FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

