

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA ENYAQ iV 80X Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TP 0240E	Fahrgestell-Nummer:	TMBLE9NY9NF045444
Vertrags-Nummer:	78665081	Erstzulassung:	21.06.2022
Internes KZ:	15051596	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA ENYAQ iV 80X Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 265 PS / 195KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA ENYAQ iV 80X Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2195	zul. Gewicht (kg):	2750

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78665081
Amtliches Kennzeichen: HD -TP 0240E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 80X Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.06.2026	9060005225	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
10.04.2026	9059992206	Fremdverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite	Nein	Ja
24.02.2026	9059986586	Eigenverschulden	Stosstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein
20.02.2023	9059839669	Panne	Reifen vorne Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78665081
Amtliches Kennzeichen: HD -TP 0240E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


SKODA ENYAQ iV 80X Kat.2 Logo Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBLE9NY9NF045444

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.139 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-27 km
Typ/Modell	ENYAQ 80X	HU (Bericht lag vor)	02/2028
Fahrgestellnummer	TMBLE9NY9NF045444	Leistung / Hubraum	77 kW
Erstzulassung	21.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Fehlt) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R21 101T	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/40 R21 102T	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46312029
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 80X	Laufleistung (abgelesen)	61.139 km
Fahrgestellnummer	TMBLE9NY9NF045444	Erstzulassung	21.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026


Protokollnummer: 46312029

Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Außen) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBLE9NY9NF045444

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	61,139 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-27 km
Type / Model	ENYAQ 80X	Main inspection (Report on hand)	02/2028
Vehicle Identification number	TMBLE9NY9NF045444	Power / Engine displacement	77 kW
First registration	21 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
2	Tail light	Tail lamp - right side (Außen) - Scratched - Replace
3	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
7	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Misc.	Inspection / maintenance (Fehlt) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46312029
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R21 101T	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/40 R21 102T	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46312029
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 80X	Mileage (Read)	61,139 km
Vehicle Identification number	TMBLE9NY9NF045444	First registration	21 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46312029
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46312029
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 19: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #2: Tail light: Tail lamp - right side (Außen) - Scratched - Replace



Damage #2: Tail light: Tail lamp - right side (Außen) - Scratch... - Replace




Damage #3: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #3: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #6: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46312029
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint