

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466779
Besichtigt am:	02.06.2026 08:50
Berichts-Nr:	10711764
FIN:	WVWZZZAA0PD009809



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	30.05.2023
Laufleistung:	36.391 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrsitz mit Höheneinstellung
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Türen	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumabdeckung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Geschwindigkeitsregelanlage
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustik-Paket Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Allergenfilter	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Antenne für FM-Empfang	Handschuhfach mit Klappe
Armaturentafel zweiteilig	Hochton-Signalhorn
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Klimaanlage "Climatronic"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordwerkzeug	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachhimmel in light grey	Kurzheck
Dämpfung hinten, Basis 1	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	Lenkrad
Dash Pad "Black Cube"	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Drehstromgenerator 140 A	Maps + More Dock
Dreipunkt-Automatisierungsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Blende
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionskamera
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Fahrerassistenzpaket	Nicht Heissland
	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ablagekasten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Aufkleber und Embleme	Tagfahrlicht
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Telefonschnittstelle
Ohne Dachreling	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dekorleisten	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Folienbeklebung	Trommelbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Halter	Typrprüfand Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sonder-Maßnahmen	Vordersitze beheizbar
Ohne Trennwand	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Dichtungen außen	We Connect Go
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Winterpaket
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Rücklicht Heckklappe links	Kratzer	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
11	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
12	Antenne	Riss	Ersetzen
13	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAA0PD009809

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




2 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen





3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Rücklicht Heckklappe links - Kratzer - Ersetzen





6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





11 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



12 - Antenne - Riss - Ersetzen



13 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

