

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002384964  
**Besichtigt am:** 13.04.2026 08:51  
**Berichts-Nr:** 10405406  
**FIN:** WVGZZZCSZNY011193



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Taigo
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CQO
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	29.03.2022
<b>Laufleistung:</b>	14.655 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Ascotgrau
<b>Farbe Dach:</b>	Ascotgrau
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	81 kW (111 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Pale Grey/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3 Kopfstützen hinten	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Aberdeen" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
4 Türen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6 Lautsprecher	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fensterheber elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Pamplona
Ambientebeleuchtung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Ganzjahresreifen 205/55 R 17
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumbelichtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	Instrumententafel geschäumt
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kurzheck	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Rückleuchten	Radio
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radschrauben Standard
Lendenwirbelstützen vorn	Radstand
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Rechtsverkehr
Leuchte im Fußraum vorn	Regensensor
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Regionscode " ECE " für Radio
Licht-und-Sicht-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Schalthebelknauf in Leder
Modul Boden hinten Ausführung 3	Scheibenbremsen hinten
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionskamera	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Servolenkung
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
Nicht Heissland	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sport-Ausstattung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sport-Komfortsitze vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Stabilisator vorn
Ohne 2. Batterie	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Anhängervorrichtung	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste, Stoßfänger hinten mit Chromleiste
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Differenzialsperre	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dynamic Drive Control	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne ECO-Funktion	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Individualeinbau	Typprüfland Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Überhang hinten, mittel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Sprachsteuerung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2029

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Reifen hinten rechts	Platten	Ersetzen
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCSZNY011193

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen hinten rechts - Platten - Ersetzen



2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

