

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 455 PS / 335 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	335 / 455	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	18
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,800
Leergewicht (kg):	2075	zul. Gewicht (kg):	2590

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 17846081
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0315E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 455 PS / 335 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.05.2026	9059997936	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge hinten Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein
15.06.2023	9059853109	Glasschaden	Schiebedach Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 17846081
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0315E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 455 PS / 335 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
30.05.2024	28842	Wartungszusatzumfänge
30.05.2024	28842	Inspektion und Wartung
16.05.2025	59108	Inspektion und Wartung
16.05.2025	59108	Wartungszusatzumfänge
04.05.2026	85647	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.05.2026	85647	Wartungszusatzumfänge
04.05.2026	85647	Inspektion und Wartung
04.05.2026	85647	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	H-CO 315E
Berichtsnummer :	0000000922245-DE968		
Referenznummer:	31180498		

Fahrzeugdaten

Volvo V90 Kombi (03.2016->) Ultimate Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1PWH5V7P1194752	Laufleistung abgelesen:	88231 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.04.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 30419 Hannover
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 228 kW (310 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	DENIM BLUE / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	85674 / 04.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergieerückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Driver Awareness
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Driver Assistance
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckspoiler
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen



- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Laderaumabdeckung elektrisch
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone-Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Standheizung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Subwoofer
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Hochglanzschwarz-Applikationen
- Textilfussmatten Premium
- Volvo on Call
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Adaptives Fahrwerk an der Hinterachse mit Four-C-Technologie

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Daten der Räder!

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Schweller - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Schweller - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Schweller - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair