

die gutachter, Sachsenallee 4, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

mobilforum GmbH
Bautzener Straße 113
01877 Bischofswerda

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

51065WD26

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	08.05.2026 / Werkstatt Herr Zöllner
Auftragsnummer	51065WD26
Fahrzeughalter	Uwe Erich König
Sachverständiger	Andreas Zeibig
Besichtigungsdatum	08.05.2026
Anwesend	Werkstattmeister



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt

Anhang:

20 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	VR-04706
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Skoda
Typ / Untertyp	Karoq (NU)(2017->) / Sportline 4x4
KBA-Nummer	8004/ASQ
Fahrzeug-Ident-Nummer	TMBLJ7NU6P5054656 identifiziert anhand Original Fahrzeugschein
Erste / Letzte Zulassung	12.05.2023 / 04.05.2026
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.626 / 2.240 / 671 kg
Länge / Breite / Höhe	4.382 / 1.841 / 1.607 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
nächste HU	05/2026
Laufleistung abgelesen	19.562 km
Farbe	Graphite-Grau Metallic
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	normal
Karosseriezustand	ausreichend
Besichtigungsbedingungen	unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel
Verkehrssicherheit	verkehrssicher

BEREIFUNG

1. Reifensatz			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Bridgestone	225/45 R19 96W Blizzak 6 XL Enliten	6	0,01
2	Bridgestone	225/45 R19 96W Blizzak 6 XL Enliten	6	0,01
Ersatzrad	Reparaturkit			
Reifenzustand	nicht verkehrssicher			
2. Reifensatz			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Hankook	225/45 R19 96V Winter i*cept evo3 W330 XL	6	6
2	Hankook	225/45 R19 96V Winter i*cept evo3 W330 XL	6	6

SERIENAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel schwarz lackiert, Bremsassistent, Dachreling, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funkschlüssel (3) klappbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Innenausstattung: Sportline, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System, Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Performance-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2630 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportline, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Winter-Paket Plus, Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle, Ausstattungs-Paket: Parken, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Infotainment-Paket Columbus, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel, LM-Felgen 8x19 (Sagittarius, Anthrazit, glanzgedreht, Aero schwarz matt), Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach elektrisch, Sportsitze











PRÜFBERICHT

Das Prüfprotokoll basiert auf einem standardisierten, fahrzeugübergreifenden Prozess. Prüfpunkte, die konstruktionsbedingt auf das jeweilige Fahrzeug nicht anwendbar sind, gelten automatisch als gegenstandslos. In solchen Fällen ist der Prüfpunkt als "nicht vorhanden" bzw. "nicht zutreffend" zu werten. Aus der bloßen Nennung im Protokoll ergibt sich kein tatsächliches Vorhandensein des Bauteils.

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Diagonalen von vorn und hinten			Fahrzeugidentnummer, Innenraumaufnahme ,	●
Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			vorhanden,	●
Fahrzeugschlüssel			2. Fahrzeugschlüssel fehlt- Schliessanlage ersetzen	●
Kombiinstrument bei laufendem Motor				●
Bordmappe			vorhanden,	●
Bedienungsanleitungen Fahrzeug			vorhanden,	●
Bedienungsanleitung Radio			vorhanden,	●
Serviceheft			digital,	●
Letzte Inspektion			Nächster Öl-Service in 122 Tagen fällig	●
Bedienungsanleitung Navigation			vorhanden,	●
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			Steinschläge	▼
Kühlergrill			ohne Befund,	●
Scheinwerfer links			ohne Befund,	●
Scheinwerfer rechts			ohne Befund,	●
Motorhaube			Steinschläge & Halteklammer Stange beschädigt- ersetzen	●
Scheibenwischer vorn			ohne Befund	●
Frontscheibe			Mikrosteinschläge	▼
Kotflügel vorn links			ohne Befund,	●
Kotflügel vorn rechts			ohne Befund,	●
Außenspiegel links			ohne Befund,	●
Außenspiegel rechts			ohne Befund,	●
Tür vorn links			ohne Befund,	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Tür vorn rechts			ohne Befund,	●
Tür hinten links			ohne Befund,	●
Tür hinten rechts			ohne Befund,	●
Schweller links			ohne Befund,	●
Schweller rechts			ohne Befund,	●
Seitenwand links			ohne Befund,	●
Seitenwand rechts			ohne Befund,	●
Dach			ohne Befund,	●
Schiebe-, Hebedach			ohne Befund,	●
Dachantenne			ohne Befund,	●
Scheibenwischer hinten			ohne Befund,	●
Heckklappe			ohne Befund,	●
Heckscheibe			ohne Befund ,	●
Rücklicht links			ohne Befund,	●
Rücklicht rechts			ohne Befund,	●
Stoßfänger hinten			ohne Befund,	●
Anhängerkupplung			ohne Befund,	●
Fahrzeug innen				
Innenraum allgemein			Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	▼
Dachhimmel			ohne Befund,	●
Innenspiegel			ohne Befund,	●
Armaturenbrett			ohne Befund,	●
Lenkrad			ohne Befund,	●
Mittelkonsole			ohne Befund,	●
Fahrgastraumverkleidungen			Gebrauchsspuren	▼
Fußraum vorn			ohne Befund,	●
Fußraum hinten			ohne Befund,	●
Sitz vorn links			ohne Befund,	●
Sitz vorn rechts			ohne Befund,	●
Rücksitzbank			ohne Befund,	●
Laderaumabdeckung			ohne Befund,	●
Laderauminnenverkleidung			Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	▼

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Heckklappenverkleidung			Gebrauchsspuren	▼
Reifen und Räder				
Reifen vorne links			ohne Befund,	●
Reifen vorne rechts			ohne Befund,	●
Reifen hinten links			ohne Befund,	●
Reifen hinten rechts			ohne Befund,	●
Alu-Felge vorne links			ohne Befund,	●
Alu-Felge vorne rechts			beschädigt- instandsetzen	●
Alu-Felge hinten links			ohne Befund,	●
Alu-Felge hinten rechts			beschädigt- instandsetzen	●
Sommerkomplettträger			Alufelgen, im Fahrzeug- 2x Reifen & 2x Felge Materialabtragend beschädigt- ersetzen	●
Winterkomplettträger			Alufelgen Autec, angebaut ,	●
Reifenreparaturset TIREFIT			vorhanden,	●
Reifenfüllkompressor			vorhanden,	●
Zubehör				
Verbandskasten			vorhanden,	●
Warndreieck			vorhanden,	●
Bordwerkzeug			vorhanden,	●
Prüfungen				
Amtl. Kennzeichen			Überführungskennzeichen	▼
Motorraum			ohne Befund,	●
Motor			ohne Befund,	●
Bremsanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Achsen/Fahrwerk			geprüft, ohne Befund,	●
Abgasanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Unterboden			Verkleidung links gebrochen- ersetzen , weitere Schäden unter Verkleidung möglich	●
Technik			ohne befund ,	●
Klimaanlage			geprüft, ohne Befund,	●
Infotainmentsystem			ohne Befund,	●
Radio			ohne Befund,	●
Navigationssystem			ohne Befund,	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Fehlerspeicher auslesen			nicht durchgeführt	
Rangierfahrt			durchgeführt	
Probefahrt			nicht durchgeführt	
nächste HU			fällig - durchführen	
Lackschichtdicke			geprüft - nicht o.k.	
Nachlackierungen			festgestellt im Bereich Tür hinten rechts	
Fahrzeug unfallfrei			nein	
merkantiler Minderwert			SV legt fest	
Hebebühne			Zur Besichtigung benutzt,	
Sonstiges				
Besichtigungsbedingungen			Fahrzeug verschmutzt, Regen / Nässe- Mängel Erkennung erschwert	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt



Bild: Diagonalen von vorn und hinten




Bild: Diagonalen von vorn und hinten



Bild: Diagonalen von vorn und hinten




Bild: Diagonalen von vorn und hinten




Bild: Fahrzeugschlüssel



Bild: Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild: Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild: Bordmappe




Bild: Letzte Inspektion



Bild: Letzte Inspektion



Bild: Motorhaube



Bild: Anhängerkupplung



Bild: Alu-Felge vorne rechts



Bild: Alu-Felge hinten rechts



Bild: Sommerkomplettreder



Bild: Sommerkomplettreder



Bild: Sommerkomplettreder



Bild: Sommerkomplettreder



Bild: Winterkompleträder



Bild: Motorraum



Bild: Unterboden



Bild: Navigationssystem




Bild: Lackschichtdicke



Bild: Nachlackierungen



Bild: Nachlackierungen