

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E75PE049669
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	13/03/2024
Chilometraggio:	42279 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	4
Destra	2
Dietro/posteriore	1
Ruote	1
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cavetto di ricarica (normale)

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti



Parabrezza

Rotto
Sostituire
Davanti



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta post. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici		
	Davanti Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	5,0 mm	
	Davanti Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	5,0 mm	
	Dietro Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	4,0 mm	
	Dietro Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/V	
	Continentale	
	4,0 mm	

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	0
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.