

MAKRO

Tesla Model 3 '18 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Tesla	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Model 3 '18 BEV	Chassisnummer:	5YJ3E7EA5MF905401
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	225 kW
Versie:	Model 3 50KWh RWD Stand.Range+	1ste tenaamstelling:	30-03-2021
Kilometerstand:	151375 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Links	4
Rechts	3

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 01/07/2026

83,9%
Status van de gezondheid (SOH)*

Tesla Model 3
VIN : 5YJ3E7EA5MF905401
Kilometerstand : 151.375 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja Dak panoramisch	Ja Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja Xenon / LED verlichting	Ja

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Deur V L sierlijst ruit

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur V R sierlijst ruit

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Dorpel L bekleding buiten

Vervormd / Geforceerd

Smartrepair

Links



Instructieboek

Ontbreekt

Vervangen

Interieur

Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

Winter

235/45/18/98/V

BF Goodrich

4,2 mm

Voor Rechts

Winter

235/45/18/98/V

BF Goodrich

3,6 mm

Achter Links

Winter

235/45/18/98/V

BF Goodrich

3,3 mm

Achter Rechts

Winter

235/45/18/98/V

BF Goodrich

3,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	N.v.t.
Instructieboek	Nee	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Nee, niet mogelijk	Totaal aantal sleutels	2

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.