

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACPJFCW6 NPR92223	Erstzulassung	06.04.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	45 019 km
Modell	COMPASS 1.3i T4-PHEV 140kW Limited Auto.				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	28.05.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6212612	Datum der Bewertung	25.06.2025
Datum Beauftragung	02.06.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Nothilfekit Reserverad	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Inspektion	✗







Reifen

Vredestein 235/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Vredestein 235/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Vredestein 235/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Vredestein 235/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Schadendetails

1 	Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	109,38€
	Position	Vorne	Reparaturkosten	224,00€	Gesamtkosten	333,38€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
	Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 66,68
	Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	266,70€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
		F2 Und F3 fehlt					
3		Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	205,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	135,00€	Abwertung o. MwSt	- 41,00
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	164,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	120,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	120,00€

