

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Kenteken:

(chassisnr: TMBJW7NX0NY071497)

Aanbieder: Leasemaatschappij



SKODA OCTAVIA COMBI 1.4 TSI IV BNSD. DSG AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.4tsi phev business edition 150kW dsg-6 aut

Km-stand	171189 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1520 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	12-07-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	269 cm
Datum eerste afgifte NL	12-07-2022	Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	36 g/km	APK t/m	12-07-2028

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Navigatie CD/DVD | ✓ Thuis laadkabel |
| ✓ Instructieboekje | ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| ✓ Hoedenplank/rolhoes | |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	225/45 R18
RV	4 mm	Zomer	Continental	225/45 R18
LA	5 mm	Winter	Continental	225/45 R18
RA	5 mm	Winter	Continental	225/45 R18


Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie		Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie		Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Deukjes Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	
Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Motorkap Omschrijving: Deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Bumper voor Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Stoel lv Omschrijving: Brandgaatjes Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Vloerbedekking lv Omschrijving: Brandgaatjes Gegeven oplossing: Herstellen			

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

[Documenten](#)

Geen documenten gevonden.