

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 07.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 17.07.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002080668                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                                |                               |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>WV1ZZZSK4PX094441</b>       |                               |                   |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - Kasten geschlossen       | <b>Farbton / Lackart</b>      | Candy-Weiss / Uni |
| <b>Hersteller</b>           | VW                             | <b>Nächste HU</b>             | 09/2027           |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Caddy 2.0 TDI Cargo Basis Maxi | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 179.114 km        |
| <b>Erstzulassung</b>        | 25.09.2023                     | <b>Emissionsklasse</b>        | Euro 6d           |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Manuell / 6                    | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 2 / 5             |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                          | <b>Anzahl Besitzer</b>        | unbekannt         |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel           | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.968 ccm / 75 KW |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb                   |                               |                   |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder:                |                 |           |            |                |             |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Position                        | Reifenart       | Felgenart | Hersteller | Dimension      | Profiltiefe |
| vorn links                      | Winterreifen    | Stahlrad  | Semperit   | 205/60 R16 96H | 4 mm        |
| vorn rechts                     | Winterreifen    | Stahlrad  | Semperit   | 205/60 R16 96H | 4 mm        |
| hinten rechts                   | Allwetterreifen | Stahlrad  | Hankook    | 205/60 R16 96H | 4 mm        |
| hinten links                    | Allwetterreifen | Stahlrad  | Hankook    | 205/60 R16 96H | 4 mm        |
| Reservebereifung: Fahrbereifung |                 |           |            |                |             |

| Allgemeines / Zustand                 |                             |   |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| ✓                                     | Fahrzeug ist fahrbereit     | ✗ | Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗                                     | Fahrzeug ist zugelassen     | ✓ | Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓                                     | Batterie ist betriebsbereit | ✗ | Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✗                                     | Serviceheft vorhanden       | ✓ | Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗                                     | Probefahrt durchgeführt.    | ✗ | Ladekabel vorhanden                  |
| ✗                                     | Anhängerkupplung vorhanden  | ✗ | Bordwerkzeug vorhanden               |
| Keine Kundendienstnachweise vorhanden |                             |   |                                      |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten |                                      |   |                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| ✓                                    | Motor startet eigenständig           | ✓ | Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓                                    | Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ | Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓                                    | Fensterheber funktionsfähig          | ✓ | Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓                                    | Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |   |                                                         |

| Fahrzeugzustand |             |   |        |
|-----------------|-------------|---|--------|
| ✗               | verschmutzt | ✗ | nass   |
| ✗               | Eis         | ✗ | Schnee |

| Fahrzeugstandort |                                 |   |                                        |
|------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------|
| ✗                | unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ | Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗                | Dunkelheit                      | ✗ | Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja       ✗ Nein       ○ Nicht prüfbar       ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar                             | Anti-Blockier-System (ABS)                                                              |
| Antriebsart: Frontantrieb                                                              | Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                                   |
| Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber | Außenspiegel schwarz unlackiert                                                         |
| Abdeckung Schiebetürleiste silber                                                      | Türgriffe außen schwarz unlackiert                                                      |
| Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                                               | Bodenbelag vorn (Teppich)                                                               |
| Dachreling/Dachträger Vorbereitung                                                     | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR                  |
| Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)                    | Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                               |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                                 | Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| Fensterheber elektrisch vorn                                                           | Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)                                         |
| Frontscheibe Verbundglas getönt                                                        | Funkschlüssel (2) klappbar                                                              |
| Fzg. ohne Bodenbelag im Laderaum                                                       | Fzg. ohne Schiebetür links                                                              |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer                        | Getriebe 6-Gang                                                                         |
| Getränkehalter vorn                                                                    | Heckflügeltüren ohne Verglasung                                                         |
| Heckleuchten Standard                                                                  | Innenausstattung: Dekoreinlagen matt                                                    |
| Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück                                                | Karosserie/Aufbau: Kasten                                                               |
| Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster                                                   | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                                    |
| Lenkrad mit Multifunktion                                                              | Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                        |
| Leuchtweitenregelung                                                                   | LKW-Zulassung                                                                           |
| Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI                                                             | Multifunktionsanzeige Plus                                                              |
| Nichtraucher-Paket                                                                     | Notrufsystem                                                                            |
| Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion                                           | Radioempfang digital (DAB+)                                                             |
| Radstand 2970 mm                                                                       | Reifenkontroll-Anzeige                                                                  |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                                   | Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor                                  |
| Schiebetür rechts                                                                      | SCR-System (AdBlue-Technologie)                                                         |
| Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                                              | Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                       |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                               | Sitz vorn links höhenverstellbar                                                        |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid                                              | Sonnenblenden ohne Spiegel                                                              |
| Start/Stop-Anlage                                                                      | Türdichtungen mit Staubschutz                                                           |
| Türverkleidung Kunststoff                                                              | Verbandkasten und Warndreieck                                                           |
| Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard                                                 | Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum                                                         |
| Vorbereitung Onlinedienste                                                             | Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                                                    |
| Wegfahrsperrung (elektronisch)                                                         | Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)                                   |
| Zentralverriegelung                                                                    | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                   |

### Sonderausstattung

|                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) | Lautsprecher (4)                          |
| Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn                                             | Handschuhfach abschließbar und beleuchtet |

### Sonderausstattung

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Cool & Sound-Paket                                                                   |
| Klimaanlage Climatronic 2-Zonen            | Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                    |
| Einparkhilfe vorn und hinten               | Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit Ausweich-Assistent |
| Innenspiegel abblendbar                    | Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                 |
| Fzg. ohne Modell-Schriftzug                | Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                      |
| Radvollabdeckungen / Radzierblenden        | Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)                                                  |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                | Sonderlackierung Candy-weiss uni                                                     |
| Stahlfelgen 6,5x16 (schwarz)               | Winter-Paket                                                                         |
| Scheibenwaschdüsen heizbar                 | Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert                                 |
| Sitzheizung vorn                           |                                                                                      |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| <b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                  | Reparaturkosten | MW        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur                  | 0,00 €          | 0,00 €    |
| Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur                           | 0,00 €          | 0,00 €    |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                           | Reparaturkosten | MW        |
| Seitenwand rechts hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30)     | 2693,40 €       | 1299,77 € |
| Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)              | 917,75 €        | 588,46 €  |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                   | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 26, Bild 27, Bild 28)     | 120,00 €        | 120,00 €  |
| Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)                  | 760,83 €        | 430,11 €  |
| <b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)                                              | Reparaturkosten | MW        |
| Reifen vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 18, Bild 19)                       | 729,44 €        | 729,44 €  |
| <b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                              | Reparaturkosten | MW        |
| Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen (Bild 16, Bild 17)                  | 417,52 €        | 187,88 €  |
| Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur                                                                 | 0,00 €          | 0,00 €    |
| <b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                              | Reparaturkosten | MW        |
| Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15) | 640,85 €        | 640,85 €  |
| Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 20, Bild 21, Bild 22)                          | 239,28 €        | 239,28 €  |
| Fahrzeug innen, verkratzt, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)                                          | 80,00 €         | 80,00 €   |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>        | <b>6.599,07 €</b> |
| <b>Minderwert</b>             | <b>4.315,79 €</b> |
| <b>Händlerereinkaufspreis</b> | <b>4.675,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b>   | <b>5.700,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlerereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 22.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9

## Fotoanlage



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage




Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen



Bild 18 Reifen, vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Reifen, vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen




Bild 20 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten




Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 23 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage




Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand rechts, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 31 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 33 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Fahrzeug, innen, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, innen, verkratzt, Smartrepair