



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45140084
Auftrags-Nr / Referenz: 52417152
Besichtigungsdatum: 14.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 B5 AWD Plus Bright Mild-Hybrid		
Kennzeichen	OL-MV 600	Fahrgestellnummer	YV1LFK2V7R1179039
Erstzulassung	20.02.2024	Laufleistung (abgelesen)	44.545 km
HSN/TSN	9101 / BPR 00100	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2025
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	02/2024 bei 23.550 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.840 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	7 / 5
Vertragsnummer	52417152	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	275/45 R20 110H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
Airbags
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung
Android Infotainmentsystem
Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten
Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie
Digital Services
Digitale Instrumentierung 2. Gen.
Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen)
Driver Assistance
Driver Awareness
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik
Flaschenhalter im Gepäckraum
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Intelligent Speed Assist
Intelligentes Fahrerinformationssystem
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Keyless Start (elektronisches Motorstartsystem)
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung
Klimatisierung für die 3. Sitzreihe
Kopfstützen (7)
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo (semiautomatisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Modellemblem am Fahrzeugheck
Motor-Emblem am Fahrzeugheck
Notfall-Bremsleuchten
One Pedal Drive
Ottopartikelfilter
Paket: Sitzkomfort-Paket
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Pollenfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz
Räder: Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Safety Assistance
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer)
Sitze: Kindersitz im mittleren Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert
Sitze: Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Sitze: Sitzheizung vorn
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
Textilfußmatten für die 3. Sitzreihe
Textilfußmatten-Premium vorn und hinten
Türschwellerbereich in Wagenfarbe
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Licht-Paket
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
Parkkamera mit 360° Surround View
Standheizung
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Kotflügel links	Radlauf (Lacknebel) - Kratzer - Smart Repair
3	Kotflügel rechts	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
6	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
8	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Kotflügel links: Radlauf (Lacknebel) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel links: Radlauf (Lacknebel) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel links: Radlauf (Lacknebel) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Kotflügel links: Radlauf (Lacknebel) - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - nicht fachgerecht
instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts