



Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	126049869 - 0	Matrícula:	3360MFY

Datos del Vehículo

CITROËN/DS - BERLINGO COMBI (E) (18-)			
Número de bastidor:	VR7EFYHT2NN575907	Kilómetros:	137.615
Fecha matriculación:	31/03/2023	Fecha visita:	29/04/2026
Año de fabricación:	2023	Lugar de inspección:	VO-MADRID-GALILEO
Combustible:	Diesel	Sistema de navegación:	No
Color:	Blanco Ice sólido	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 2814
Nivel combustible:		Ubicación vehículo:	C/GALILEO S/N

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo		NEXEN	NBLUE - 205 60 16	1mm
Delantero – Derecho		NEXEN	NBLUE - 205 60 16	1mm
Trasero – Izquierdo		KUMHO	SOLUS - 205 60 16	3mm
Trasero – Derecho		KUMHO	SOLUS - 205 60 16	3mm
Rueda recambio		KUMHO	SOLUS - 205 60 16	7mm

Equipamiento

- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - S/SISTEMA VISION PANORAMICA
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
- ADAS - C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- ADAS - S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
- ADAS - S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- DIFERENCIAL - PAR PUENTE 17 X 73
- GENERAL - MB6GW
- TIPO SELECTOR - CVM6 VEL TIPO STT
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MB6
- COMERCIAL - MIXTA M1-N1
- GENERALES - TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR
- CRISTALES - PORTON TR S/LUNA
- CRISTALES - LUNAS LAT TEMPLADAS
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR)
- GENERALES - S/JUNTA PUERTAS DL
- GENERALES - S/ALIGERAMIENTO
- RETROVISORES - C/CARCASA NEGRA
- TECHO - S/TECHO MULTIFUNCION
- RETROVISORES - EXT TERMICO
- LUCES - LUZ DIURNA LED
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- ACCESORIOS - ANTENA CORTA TECHO
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES)
- GENERALES - VOLADIZO TR 496 MM
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- LUCES - FAROS CIRCULACION DERECHA
- GENERALES - TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE
- GENERALES - PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR
- GENERALES - ANCHO DE VIA DL "VA612"
- EMBELLECEDORES - RAIL LATERAL S/PINTURA
- CRISTALES - LUNA/S TR TERMICA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNA LAT TR FIJA ALETA TR
- CRISTALES - LUNAS LAT TR MOVILES
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA
- ACCESORIOS - BOCINA ELECTROMECHANICA
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO PUERTA LAT
- TAPICERIA/LINEA INT - GRIS 3
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
- TAPICERIA/LINEA INT - AMBIENTE CURITIBA MELTEM
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR
- ACCESORIOS - BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- ACCESORIOS - S/ENCENDEDOR DELANTERO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONTROL DE DIAGNOSTICO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN SALPICADERO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANOS LIBRES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES NEUTRAS
- SEGURIDAD - C/RETROVISOR INTERIOR
- SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR
- CLIMATIZACIÓN - C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
- CLIMATIZACIÓN - S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - BOMBA CALOR CALEFACCION
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- VOLANTE Y MANDOS - C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA
- ASIENTOS - S/2ª FILA ASIENTOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/TOMA USB
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO TACTIL DIGITAL
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESTANDAR
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C"
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SIST Llamada EMERGENCIA
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- REFRIGERACION - RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
- EQUIPO MECANICO - ATMOSFERA NORMAL
- EQUIPO MECANICO - INSONORIZANTE CAPO
- EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ANTIFUSION COMBUSTIBLE
- EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.4
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.4
- ANTIPOLUCION - S/ADITIVO COMBUSTIBLE
- GENERAL - DIESEL DV5RCF/UE64 1.5L
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- GENERAL - BASE MOTOR DV5R
- GENERAL - MOTOR TIPO DV
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA

Equipamiento

· VOLANTE Y MANDOS - MANDOS DE RADIO EN VOLANTE	DINAMICA DIN RB45
· ACCESORIOS - S/ALARMA	· COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
· ACCESORIOS - C/RED SEPARACION DE CARGA TRASERA	· GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
· ACCESORIOS - S/CORTINAS PARASOL LATERALES	· ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
· ACCESORIOS - S/SEPARACION DE CARGA	· EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 18
· ACCESORIOS - PARASOL S/ESPEJO	· ESPAÑA - ESPAÑA
· ACCESORIOS - SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE	· VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
· ACCESORIOS - S/ALFOMBRA MALETERO	· VERSION - S/TRAMPILLA TECHO TR
· ACCESORIOS - S/PORTAOBJETOS EN PISO	· VERSION - GAMA INITIALE
· ACCESORIOS - GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR	· PUERTAS - 2 PUERTAS LATERALES
· ACCESORIOS - BANDEJA TR	· ACABADO TECNICO - ALTO MEDIO PLUS
· ACCESORIOS - INSONORIZANTE SALPICADERO	· GENERAL - DISTANCIA ENTRE EJES 2785
· ASIENTOS - DL PASAJERO 1 PLAZA	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3
· ASIENTOS - CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO	· LLANTAS - S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
· ASIENTOS - DL S/CALEFACCION	· FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 304X28MM
· ASIENTOS - DL S/BANDEJA POSTERIOR	· LLANTAS - 6.5JX16" NEGRO
· ASIENTOS - 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE	· FRENOS - S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
· ASIENTOS - DELANTEROS C/ABATIMIENTO	· LLANTAS - LLANTAS ACERO
· ASIENTOS - S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO	· SUSPENSION - BRAZOS SUSP DE CHAPA
· ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA	· TAPACUBOS - 16" LAUZIÈRE 2
· ASIENTOS - CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE	· NEUMATICOS - 205/60 R 16 96H
· ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD	· TRANSMISION - SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION
· ASIENTOS - S/ASIENTO SUPLEMENTARIO	· SUSPENSION - PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR
· TAPICERIA/LINEA INT - INSERTO PUERTAS TEJIDO + EMPUÑADURA GRANULADA	· SUSPENSION - LEY 6.1
· TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA R1 + R2 + R3	· SUSPENSION - ESTANDAR
· VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA ALUMINIO	· TRANSMISION - EMBRAGUE HIDRAULICO
	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM REFORZADA
	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 57500NM
	· DIRECCION - DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE
	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD

**La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	Daños conforme a uso y km.
Interior:	Daños conforme a uso y km.
Motor y Cambio:	Tras prueba dinámica se detecta daño en embrague por desgaste excesivo. Dificultad para insertar la marcha atrás. Ruido anómalo en parte alta motor, se valora reparar. Posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Conforme a km.
Sistema Eléctrico:	Tras diagnosis sin error.
Neumáticos:	Delanteros en mal estado.
Observaciones:	ITV2027.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Mecánica	Protector mecánica delantera	Daños mecánicos	Sustitución
Interior	Protector motor limpiacristales	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Piloto tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Acolchado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Embrague-volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Neumático dl iz - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Neumático dl dr - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Reparar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido techo	Daños por mal uso	Reparación
Mecánica	Sustituir Embrague-volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Anticongelante	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Purgar Líquido accionamiento embrague	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Aceite caja velocidades	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Protector motor limpiacristales	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Limpiar Limpieza Bajos	Daños por mal uso	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo iz Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En LEGANES a 29 de abril de 2026

En Madrid a 29 de abril de 2026

Perito: DANIEL ORIZA CRESPO

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso