

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002507960
Besichtigt am: 17.06.2026 11:53
Berichts-Nr: 10819092
FIN: WVGZZZC1ZNY108896



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CKR
Erstzulassungsdatum:	01.07.2022
Laufleistung:	31.432 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Makena-Türkis Metallic
Farbe Dach:	Makena-Türkis Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Design-Paket "Schwarz" inkl. Leichtmetallräder "Köln" in Schwarz/glanzgedreht
"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Köln" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
6 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 27 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 320A (59Ah)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gehobene Ausstattung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumabdeckung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Chrom-Paket	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel	Hinterachse "Standard"
Dachreling silber eloxiert	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Transition" Schwarz / Grau, für Instrumententafel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kategorie 0	Ohne Folienbeklebung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Individualeinbau
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Überföhrungsausrüstung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Dichtungen außen
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Radio
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Radstand
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Rechtsverkehr
Leuchte im Fußraum vorn	Regensensor
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Regionscode " ECE " für Radio
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent	Reifen 215/45 R 18
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Rückfahrkamera "Rear View"
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
Müdigkeitserkennung	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionskamera	Schalthebelknauf in Leder
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Servolenkung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne 2. Batterie	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Diag"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Anhängervorrichtung	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Standard-Klimazonen
Ohne Dynamic Drive Control	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne ECO-Funktion	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
	Telefonschnittstelle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Zusatz-Bremsleuchte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 6.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	229,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	228,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY108896

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung





3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



5 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

6 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819092
vom: 17.06.2026

3 - Zusatz-Bremsleuchte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

