

12.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO V60 T6 Recharge AWD Geartr. Inscript. Expres Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -KA 0917E	Fahrgestell-Nummer:	YV1ZWBFVDN1482185
Vertrags-Nummer:	9189080	Erstzulassung:	04.01.2022
Internes KZ:	15027622	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO V60 T6 Recharge AWD Geartr. Inscript. Expres Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefentyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V60 T6 Recharge AWD Geartr. Inscript. Expres Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,400
Leergewicht (kg):	2064	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9189080

Amtliches Kennzeichen: HD -KA 0917E

Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V60 T6 Recharge AWD Geartr. Inscript. Expres Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.03.2026	9059993710	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
04.12.2024	9059910621	Eigenverschulden		Nein	Nein
25.11.2024	9059910622	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite	Ja	Nein
28.03.2023	9059856278	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite Alufelge vorne Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9189080
Amtliches Kennzeichen: HD -KA 0917E
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


VOLVO V60 T6 Recharge AWD Geartr. Inscript. Expres Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1ZWBFVDN1482185

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	57,404 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	0 km
Type / Model	V60 T6 Twin Engine	Main inspection	
Vehicle Identification number	YV1ZWBFVDN1482185	Power / Engine displacement	186 kW / 1,969 ccm
First registration	4 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
3	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
5	2nd wheel set	1 tyre - Broken / torn - Replace
6	Tail light	Tail lamp - left side - Broken / torn - Replace
7	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction
4	Wheel / tyres	Tyre - rear right side - Broken / torn - No deduction
5	Wheel / tyres	Tyre - front right side - Broken / torn - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear left side, Door - front left side



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	Not o.k.
2	235/45 R18 98V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/45 R18 98W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 22 May 2026
Protocol number: 45808560



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	V60 T6 Twin Engine	Mileage (Read)	57,404 km
Vehicle Identification number	YV1ZWBFVDN1482185	First registration	4 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Documents




Figure 17: Documents




Figure 18: Documents



Figure 19: Mounted tyres



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefiller - Expired - Replace




Damage #2: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace



Damage #6: Tail light: Tail lamp - left side - Broken / torn - Replace



Damage #6: Tail light: Tail lamp - left side - Broken / torn - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #8: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace


Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



YV1ZWBFVDN1482185

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.404 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	V60 T6 Twin Engine	HU	
Fahrgestellnummer	YV1ZWBFVDN1482185	Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	04.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
7	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, Tür vorne links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.
2	235/45 R18 98V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/45 R18 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	V60 T6 Twin Engine	Laufleistung (abgelesen)	57.404 km
Fahrgestellnummer	YV1ZWBFVDN1482185	Erstzulassung	04.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern


Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott