


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439745
Besichtigt am: 05.05.2026 12:51
Berichts-Nr: 10548152
FIN: WAUZZZF40PA029253



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWG
Erstzulassungsdatum:	05.04.2023
Laufleistung:	56.434 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ibisweiß
Farbe Dach:	Ibisweiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-crescendorot/ schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	11.08.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	43.762 km
Restlauf bis Service:	3.600 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff schwarz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachreling schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Abgaskonzept, EU6 AP	Dieselmotor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Dispomodell 1
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Doppelton-Signalhorn
advanced	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Akzentflächen schwarz glänzend	Einparkhilfe plus
Ambiente-Lichtpaket plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Audi active lane assist	Elektrische Luftzusatzheizung
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent	Elektromechanische Parkbremse
Audi AG	Elektromechanische Servolenkung
Audi connect Navigation & Infotainment	Embleme
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi drive select	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi phone box	Farbnähte in Rot Audi Sport
Audi pre sense basic	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi pre sense city	Fernlichtassistent
Audi Soundsystem	Fertigungsablauf Standard
Audi virtual cockpit plus	Folienbeklebung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Außenspiegel links, asphärisch	Funkschlüssel, ohne Safelock
Außenspiegel rechts, asphärisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
Basis	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Batterie 380A (68Ah)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gurtanlegekontrolle
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-up-Display
Bordliteratur in Deutsch	Heckblende (ECE)
Bordwerkzeug	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Businesspaket	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dach in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Interieurelemente in Kunstleder	Ohne Nackengebläse
Kältemittel R1234yf	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kein Selbstabholer	Ohne Spurwechselassistent
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Keine Aktionsausführung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kennzeichenträger vorn	Ohne Vorkonditionierung
Kindersicherung	Ohne Windschott
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kofferraumbodenmatte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne zus. Warnleuchten
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffsystem Diesel	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Ladeboden	PKW-Ausführung
Ländergruppe A	Proaktiver Insassenschutz Front, Rückfahrkamera und Einparkhilfe plus
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder der Serie
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
LED-Heckleuchten	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Linkslenker	Radschrauben Standard
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Rechtsverkehr
Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung	Regionscode " ECE " für Radio
Mild-Hybrid	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit Multifunktionskamera	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifendruck-Kontrollanzeige
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifenreparaturset
Motorabdeckung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Nichtraucherausführung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Anhängervorrichtung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Frontspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Garagentoröffner	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne Hinterachsgetriebe	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Winterrädeverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,5 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	6,5 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden	Windschutzscheibe	€ 1.659,16
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.159,16

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	182,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	211,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF40PA029253

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Materialabtrag



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




6 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

