

RENAULT

www.PS-Team.de

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAEENDIGE FAHRZEUGE M1

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet : Ja
 3.1. Alle Innovationen : e2 33 37
 3.2. Gesamteinparungen von CO₂ - Emissionen durch die Dekoinnovation(en)
 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
 Benzin / Diesel : LPG/CMG/Ethanol :
 3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
 Benzin / Diesel : 2.04 g/km LPG/CMG/Ethanol :
 4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
 gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
 WLTP Werte Benzin / Diesel CO₂ - Emissionen
 Mittel : 170 g/km Kraftstoffverbrauch : 7.5 l/100km
 Hoch : 129 g/km : 5.7 l/100km
 Niedrig : 113 g/km : 5.1 l/100km
 Kombiniert : 137 g/km : 6.1 l/100km
 Gewichtet, kombiniert : 132 g/km : 5.9 l/100km
 WLTP Werte LPG/CMG/Ethanol CO₂ - Emissionen
 Mittel : Kraftstoffverbrauch :
 Hoch :
 Niedrig :
 Kombiniert :
 Gewichtet, kombiniert :
 5. Volllektische Fahrzeuge und extern auf ladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
 5.1. Volllektische Fahrzeuge (falls zutreffend)
 Stromverbrauch :
 Elektrische Reichweite innerorts :
 5.2. extern auf ladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
 Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
 Elektrische Reichweite (EAER) :
 Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) :
 Sonstiges :
 51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5. Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates :
 52. Anmerkungen (*) :

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen :
 Technische Parameter :
 35: (*) 215/60R17 (96)H : 7J 17 : 35
 35: (*) 215/55R18 (95)H : 7J 18 : 35
 0.2.1. (*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK: MEGANE CONQUEST
 Andere Laender : ARKANA
 Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz :
 Abstandsradar : Nein



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN299202 WURDE ERSTELLT

4 / 4

Guvenecourt
P. JACQUEMOT

Leiter der Abteilung Homologation

22/04/2022

1 / 4

Der Unterzeichner : Pierre JACQUEMOT
 bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :
 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : RENAULT
 0.2. Typ : RL2
 Variante : NOBUA4510000
 Version : ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)
 0.2.1. Handelsbezeichnung :
 0.2.3. Kennungen (gegebenfalls)
 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-JLA1N0PDM5A_002-VF1-1
 0.2.3.2. Kennung der ATCI-Familie : AT-JBA_1332P_0_001-VF1-1
 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-VF1-E38
 0.2.3.4. Kennung der Fahrvorstandsfamilie : RL-JLADW5A_300_000-VF1-1
 0.2.3.5. Kennung der Fahrvorstandsmatrix-Familie (gegebenfalls)
 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie : EV-JLAH5H50C09_000-VF1-1
 0.4. Fahrzeugklasse : M1
 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : RENAULT S.A.S.
 13-15 Quai Alphonse Le Gallio
 92100 Boulogne-Billancourt
 France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
 Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
 0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten :
 des Herstellers :
 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VF1RLJ001UC309985
 0.11. Fahrzeugherstellungsdatum : 11/01/2022

mit der erteilten Genehmigung vom : e6*2018/858*00003*06
 01/10/2021
 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
 und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :
 in denen :
 fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann :
 : Rechtsverkehr
 : Metrische Einheiten

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GN299202) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

02.06.2022	3333	ENM00017 6	02	01	0103/06000	205
M1	AB		04568	-	1802	-
VFI RJL001UC309985	3		1571	-	001411	-
RENAULT					00075	
RJL			0132		001876	1876
LH2			01020		01058	
NOBUA4510000			01020		01058	
			065		02527	067
			00900		0705	5
ARKANA / MEGANE CONQUEST						
RENAULT (F)						
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP:PI/CI; M, N1 I						
HYBR.BENZIN/E						
0008	36AP	01332				
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.06.2022*						

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		
VIN:		
Datum: 17.06.23	Km-Stand: 110128	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit:	Stempel	Kommentare/Wertmarke
Wartung	Autohaus Zimmermann GmbH Robert-Bosch-Str. 2 71093 Weil im Schönbuch Tel. 07157 / 538413-0 Fax 07157 / 64135	RCF
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: 26.02.24	Km-Stand: 111480	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit:	Stempel	Kommentare/Wertmarke
Wartung	Autohaus Zimmermann GmbH Robert-Bosch-Str. 2 71093 Weil im Schönbuch Tel. 07157 / 538413-0 Fax 07157 / 64135	
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit:	Stempel	Kommentare/Wertmarke
Wartung		
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☐ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

Bild 12 : Wartungsnachweis



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 26 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 28 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 29 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 30 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 31 : Seitenfenster hinten rechts zerkratzt



Bild 32 : Seitenfenster hinten rechts zerkratzt




Bild 33 : Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgeblichen




Bild 34 : Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgeblichen




Bild 35 : Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgebleichen




Bild 36 : Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgebleichen



Bild 37 : Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgeblichen



Bild 38 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht, korrodiert



Bild 39 : LM Felge hinten rechts glanzgedreht korrodiert

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 136 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2022	Letzte Zulassung	02.06.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Arkana TCe 140 EDC INTENS
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL001UC309985
HSN / TSN	3333 / BNM	Schlüssel-Nr.	40443036
Km-Stand abgelesen	30268	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Safety-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Anthrazit, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" "INTENS", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ADR00	Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h) Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 26.06.2024 bei Kilometerstand 17.480



1. Seitenfenster hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 31, 32)
2. Nicht lackierte Kunststoffleisten, Radläufe und Stoßfänger vorne und hinten ausgeblichen, smart repair (Bild 33, 34, 35, 36, 37)
3. LM Felge vorne rechts glanzgedreht, korrodiert, erneuern (Bild 38)
4. LM Felge hinten rechts glanzgedreht korrodiert, erneuern (Bild 39)
5. Lenkrad kleiner Kratzer, Gebrauchsspur
6. Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 19, 20)
7. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
8. Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
9. Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)

Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 23, 24)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 29, 30)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur (Bild 27, 28)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 25, 26)

Fehlende Teile

1. Jährliche Inspektion, Nachweis fehlt