

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** MERCEDES GLC Coupé GLC 300 4MATIC Coupé Autom. Coupé 5-türig 1991 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei Automatik

Amtliches Kennzeichen:	RV -LS 0995	Fahrgestell-Nummer:	W1N0J8EB8PG157081
Vertrags-Nummer:	35571082	Erstzulassung:	30.05.2023
Internes KZ:	15063929	Kilometer-Stand:	120694
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**MERCEDES GLC Coupé GLC 300 4MATIC Coupé Autom. Coupé 5-türig 1991 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei Automatik**

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Leder schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 52.515,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design tremolitgrau lackiert und glanzgedreht mit VA 235/55 R 1	0,00
48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design	0,00
AMG Abrisskante (in Wagenfarbe lackiert)	350,00
AMG Line Exterieur	2.350,00
AMG Line Interieur	1.150,00
Advanced Komfort-Paket	1.150,00
Advanced Soundsystem	430,00
Advanced-Licht Paket	180,00
Ambientebeleuchtung	310,00
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung	960,00
Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse	0,00
Business-Paket	2.350,00
ENTFALL! 19" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design tremolitgrau lackiert und glanzgedreht mit VA 2	0,00
Head-up-Display	990,00
High End Assistenz-Paket	2.550,00
High-End Infotainment-Paket	950,00
High-End Park-Paket	360,00
KEYLESS-GO	0,00
KEYLESS-GO Komfort-Paket (zur Zeit nicht lieferbar)	650,00
Multifunktions-Telefonie (zur Zeit nicht lieferbar)	290,00
Night-Paket	700,00
PRE-SAFE System	0,00
Schiebedach	1.050,00
Sidebags im Fond	340,00
Sitzheizung im Fond	350,00
Spiegel-Paket	0,00
Sportreifen	300,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	0,00
Zierelemente Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 70.275,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 83.627,25**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 83.627,25

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC Coupé GLC 300 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1991 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	190 / 258	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	181
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,0000	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,300
Leergewicht (kg):	1825	zul. Gewicht (kg):	2435

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 35571082
Amtliches Kennzeichen: RV -LS 0995
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC Coupé GLC 300 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1991 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.12.2025	9059971351	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
06.08.2024	9059897329	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Crash Alufelge hinten Fahrerseite Crash	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 35571082
Amtliches Kennzeichen: RV -LS 0995
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC Coupé GLC 300 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1991 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.02.2024	27330	Inspektion und Wartung
16.08.2024	50171	Inspektion und Wartung
02.04.2025	76424	Inspektion und Wartung
02.04.2025	76424	Bremsflüssigkeitswechsel
15.12.2025	101310	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RV-LS 995
Berichtsnummer :	0000000928670-DE968		
Referenznummer:	31193585		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC Coupe (BM 253)(11.2016->) GLC 300 4Matic (253.384)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N0J8EB8PG157081	Laufleistung abgelesen:	120694 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 18:22 88356 Ostrach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1991 ccm / 190 kW (258 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	SCHWARZ - UNILACK
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	101310 / 15.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
3.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
6.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
9.	Tür Hinten - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen
10.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
13.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
14.	B-Säule Mitte - Links	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



3. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Tür Hinten - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



9. Tür Hinten - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



10. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



13. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



13. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



14. B-Säule Mitte - Links
Beschädigt - Erneuern