



TMBJB9NS4M8009854

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	90.153 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-57 Tag(e)
Typ/Modell	Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell	HU	
Fahrgestellnummer	TMBJB9NS4M8009854	Leistung / Hubraum	/ 1.498 ccm
Erstzulassung	15.09.2020	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen
3	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen
4	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand (Kratzer) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren
12	Motorhaube	Motorhaube (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Fahrzeugdach	Dach (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 100V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R18 104Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	145/85 R18 103M	Sonstige	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 46159911



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell	Laufleistung (abgelesen)	90.153 km
Fahrgestellnummer	TMBJB9NS4M8009854	Erstzulassung	15.09.2020

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(... sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand (Kratzer... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand (Kratzer... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand (Kratzer... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand (Kratzer... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand (Kratzer... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Hagelschaden) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBJB9NS4M8009854

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	90,153 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-57 Tag(e)
Type / Model	Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell	Main inspection	
Vehicle Identification number	TMBJB9NS4M8009854	Power / Engine displacement	/ 1,498 ccm
First registration	15 Sept 2020	Upholstery/Colour	Cloth / Anthracite-Black
Last maintenance		Paintwork	Blue
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Soiled - Clean
2	Seat - front	Seat cover - right side - Soiled - Clean
3	Seat - rear	Back seat - Soiled - Clean
4	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear right side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - rear right side	Door - dent(s) - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel (Kratzer) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Boot lid / rear door	Boot lid - Deformed - Repair and paint
12	Bonnet	Bonnet (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work
13	Roof	Roof (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Sicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 100V	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/55 R18 104Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Space saver spare wheel	145/85 R18 103M	Sonstige	Summer tyres	5	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 46159911



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell	Mileage (Read)	90,153 km
Vehicle Identification number	TMBJB9NS4M8009854	First registration	15 Sept 2020

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: Interior



Figure 17: VIN



Figure 18: Accessories




Figure 19: Documents



Figure 20: Mounted tyres



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Seat - front: Seat cover - left side - Soiled - Clean



Damage #1: Seat - front: Seat cover - left side - Soiled - Clean



Damage #2: Seat - front: Seat cover - right side - Soiled - Clean



Damage #3: Seat - rear: Back seat - Soiled - Clean



Damage #3: Seat - rear: Back seat - Soiled - Clean



Damage #4: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair




Damage #7: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - dent(s) - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel (Kratzer...
Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel (Kratzer) -
Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel (Kratzer...
Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel (Kratzer) -
Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel (Kratzer...
Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Repair and paint




Damage #12: Bonnet: Bonnet (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work




Damage #12: Bonnet: Bonnet (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work




Damage #12: Bonnet: Bonnet (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work




Damage #13: Roof: Roof (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Roof: Roof (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Roof: Roof (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Roof: Roof (Hagelschaden) - dent(s) - Smooth repair work

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -AM 3211	Fahrgestell-Nummer:	TMBJB9NS4M8009854
Vertrags-Nummer:	30784075	Erstzulassung:	15.09.2020
Internes KZ:	14757593	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbr./100 Km:	5,700	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1549	zul. Gewicht (kg):	2174

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 30784075
Amtliches Kennzeichen: HD -AM 3211
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.02.2026	9059990720	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
19.02.2024	9059879842	Eigenverschulden	Heckklappe Fahrerseite	Nein	Nein
20.01.2021	9058928556	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 30784075
Amtliches Kennzeichen: HD -AM 3211
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
19.05.2022	24243	Wartungszusatzumfänge
05.09.2022	30230	Inspektion und Wartung
05.09.2022	30230	Wartungszusatzumfänge
05.09.2022	30230	Bremsflüssigkeitswechsel
13.09.2023	49743	Inspektion und Wartung
13.09.2023	49743	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.09.2023	49743	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.09.2023	49743	Wartungszusatzumfänge
06.05.2024	60425	Wartungszusatzumfänge
06.05.2024	60425	Inspektion und Wartung
07.10.2025	83510	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.10.2025	83510	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.10.2025	83510	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer