


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002396954
Besichtigt am: 08.04.2026 09:35
Berichts-Nr: 10386405
FIN: WAUZZZF58NA013534

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BXE
Erstzulassungsdatum:	01.02.2022
Laufleistung:	72.464 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.03.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	57.395 km
Restlauf bis Service:	6.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
48 Volt Bordnetz	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Einparkhilfe plus
Grundmotor ist: T7V/T2P	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablage- und Gepäckraumpaket	Elektromechanische Servolenkung
Abwicklung Serie	Embleme
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Akzentflächen schwarz glänzend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Assistenzpaket Parken	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel (ohne Safelock)
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi Soundsystem	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Halteassistent
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieur S line
Betriebserlaubnis Nachtrag	interne Steuerungsnummer
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Businesspaket	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kennzeichenträger vorn
Dachreling, Entfall	Kindersicherung, manuell
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	Kofferraumbodenmatte
Dieselmotor	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortpaket Sitze	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortpaket Spiegel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Spurwechselassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leder Feinnappa mit S-Prägung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Windschott
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Warnleuchten
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Optikpaket schwarz
Mild-Hybrid	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Motorabdeckung	Räder Audi Sport, 10-V-Speichen, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
N.N.N. Ausführung 1	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Navigationspaket	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Car2X	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifenreparaturset
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Feuerlöscher	Rückfahrkamera
Ohne Frontspoiler	Rücksitzanlage, 3-sitzig
Ohne Garagentoröffner	S line
Ohne Head-up-Display	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Heckspoiler	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Seitenairbags hinten
Ohne Kompensor	Serienqualität
Ohne Ladeboden	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Smartphone Interface mit USB hinten
Ohne Nackengebläse	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

spezielles Typschild EU
Sportback
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF58NA013534

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar



LM Sommerad



2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

u. Steinschlag auslegen



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386405
vom: 08.04.2026

2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

