



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45720492
Auftrags-Nr / Referenz: 50135182
Besichtigungsdatum: 18.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Trafic ENERGY dCi 145 L1H1 3,0t Komfort		
Kennzeichen	OTW-BT 20	Fahrgestellnummer	VF1FL000167562098
Erstzulassung	27.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	38.230 km
HSN/TSN	3333 / BMD 00737	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III,...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	107 kW / 1.997 ccm	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Grau-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.955 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	2
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50135182	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R16 104H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.
2	215/65 R16 104H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer In den Türen - Fahrer- und Beifahrertür
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar - mit Weitwinkelsatz
Außentemperaturanzeige
Blinker in Klarglasoptik
Bordcomputer
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser, elektronisch
ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Fensterheber elektrisch vorne mit Impulsfunktion
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Handschuhfach, geschlossen - in Verbindung mit Klimaanlage gekühlt
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Keycard Handsfree - Automatische Entriegelung von Türen und/oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Lackierung: Standard
Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe)
Mobilitätsset - anstatt Reserverad
Motor: Start & Stop-Automatik
Pollenfilter
Polster: Stoff
Radiovorrichtung m. Dachantenne
Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R 16
Schiebetür rechts, geschlossen
Servolenkung
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar - Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne - mit verstärktem Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Mittelarmlehne
Trennwand ohne Fenster
Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmeschutzglas
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung im Schlüssel integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung
Einparkhilfe hinten - akustisches Signal
Holzboden im Laderaum - 12 mm
Klimaanlage vorne
Laderaum: Seitenverkleidung komplett
Licht- und Regensensor mit Show-me Home-Funktion
Nebelscheinwerfer
Paket: Klare Sicht - Nebelscheinwerfer - Licht- u. Regensensor mit "Show me home-Funktion"
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Abgasanlage	AdBlue Tank (auffüllen) - leer -
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
3	Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum (Laderaum) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links (Flecken) - verschmutzt - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem beschädigten, nicht demontierten Zustand. Eine Schaden- bzw. Kostenausweitung nach erfolgter Demontage kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug weist die fahrzeug- und nutzungsbedingt transsportertypischen Gebrauchsspuren auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Abgasanlage: AdBlue Tank (auffüllen) - leer -




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden -
instandsetzen und lackieren