

WAUZZZ4G1EN026199

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	240.696 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	25.900 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Bericht lag vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4G1EN026199	Leistung / Hubraum	230 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	26.08.2013	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zweitbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (In der Dispo)	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung	300,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel	40,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	200,00 €

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Sonstige	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Sonstige	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R20 97Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	255/35 R20 97Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Begutachtung stand keine freie Hebebühne zur Verfügung.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	240.696 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4G1EN026199	Erstzulassung	26.08.2013

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	300,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	40,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	340,00 €
Mwst. (19%)	64,60 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	404,60 €
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	200,00 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Vithusan Jeyachandran)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links