


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 S1007338	Erstzulassung	02.04.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ3266	Laufleistung	43 886 km
Modell	ASTRAL 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Inspektion	✗







Reifen




Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	4		Bauteil	Tür
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-


**DEKRA Automotive Solutions**

5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe mit Kamera</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	-	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	-																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
9	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	10	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

3	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ersatzschlüssel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ersatzschlüssel	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Ersatzschlüssel									
Position	-									
Beschreibung	Gebrauchsspur 2									
Anmerkungen	-									

**Sonstiges**

1	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.129,77€</b>
---------------------	------------------