

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5189NGW / WBA31GN0405468065 / 5468065

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.465

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5189NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	345/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	345/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	345/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	345/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/05/2026		
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5189NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
7. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
20. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
21. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
22. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada adyacente	-
23. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
24. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
25. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños

5189NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
29. Puerta dl iz	-	SR Pintura