

TMBLU7NS3N8029246

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.129 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	5.800 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	TMBLU7NS3N8029246	Leistung	180 kW
Hubraum	1.984 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	07.03.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	07/2025, 56.854 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R20 100W	Barum	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R20 100V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Dillingen an der Donau
Otto-Hahn-Straße 1
89407 Dillingen an der Donau

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46989023
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Maximilian Stoller



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Dillingen an der Donau
Otto-Hahn-Straße 1
89407 Dillingen an der Donau

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46989023
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Maximilian Stoller



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	81.129 km
Fahrgestellnummer	TMBLU7NS3N8029246	Erstzulassung	07.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Dillingen an der Donau
Otto-Hahn-Straße 1
89407 Dillingen an der Donau

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46989023
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Maximilian Stoller




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Dillingen an der Donau
Otto-Hahn-Straße 1
89407 Dillingen an der Donau

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46989023
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Maximilian Stoller




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

046CC0121100



www.PS-Team.de



SKODA

NS

ACDNPAX1

RAD7AD7G0064813NS5R188A

KODIAQ

IP-MQB37AS_A0_0823-TMB-1

AT-SQA_OV_0318_000-TMB-1

08-SKx-71SW_NS_DNPA_AD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1

PR-AU_00109_00_000-WWW-1

EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1

M1

SKODA AUTO a.s.

ti. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBL07N53N8029246

02.02.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

- e8*2007/46*0249*23, erteilt am 14.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 02.02.2022

Mladá Boleslav, 02.02.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

Produktionsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

- e8*2007/46*0249*23, erteilt am 14.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l/100 km]	Gas: CNG/LPG [l/100 km]	Sonstige [l/100 km]
Innerorts	218			9.5		
Außerorts	142			6.2		
Kombiniert	170			7.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeuge mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l/100 km]	Gas: CNG/LPG [l/100 km]	Sonstige [l/100 km]
Niedrig	275			12.1		
Mittel	196			8.6		
Hoch	168			7.4		
Extra hoch	192			8.4		
Kombiniert	196			8.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585#NO.30: A2 max 1575#NO.16.2.: with trailer axle 2:~95 kg#NO.35:~235/45 R20 100V#8.0JX20

ET41#235/50 R19 99V#7.5JX19 ET40#235/50 R19 99V#7.0JX19 ET43#255/40 R20 101V#8.5JX20 ET38#215/65 R17

99V M4-S#7.0JX17 ET40#215/65 R17 99V M4-S#6.5JX17 ET38#235/55 R18 100V M4-S#7.5JX18 ET40#235/55 R18 100V

M4-S#7.0JX18 ET43#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

Interne Herstellerdaten



123

GJ899475

16000

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: cardan shaft
- 3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs : non-automated
4. Radstand [mm]: 2789
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2789
5. Länge [mm]: 4748
6. Breite [mm]: 1882
7. Höhe [mm]: 1677
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1794
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1818
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2373
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1200 / 1220
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4673
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]:
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2300
- 18.4. Ungelenkten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNP
22. Arbeitsweise: Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb: no
- 23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4, in Line
25. Hubraum [cm³]: 1984
26. Kraftstoff: petrol
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel vehicle
- 26.2. Typ des zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
- 27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 180.00 bei 5000
- 27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ): automatic
- Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
- 28.1.3. Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 234
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1575 / 1565
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/45 R20 100V / 8.0JX20 ET41 / B / C1

Achse 2: 235/45 R20 100V / 8.0JX20 ET41 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: black
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le 2, ri 2, ba 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
- Standgeräusch (dB(A)) bei min⁻¹: 88.00 bei 3750
- Fahrgeräusch (dB(A)): 70.00

Abgasnorm: EURO 6 AP

47. Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1914
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
163	0.753	0.03791
f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:		

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse:
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}):
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	295.1	18.1	15.3	9.9	***	***	0.1200	0.13E11
Gas	***	***	***	***	***	***	***	***
andere	***	***	***	***	***	***	***	***

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	***	***	***	***	***	***	***	***
Gas	***	***	***	***	***	***	***	***
andere	***	***	***	***	***	***	***	***

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten) [m⁻¹]:
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 ET1

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 ET1