


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002459914
Besichtigt am: 26.05.2026 10:47
Berichts-Nr: 10667134
FIN: WAUZZZGY1PA015847

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BYB
Erstzulassungsdatum:	14.09.2022
Laufleistung:	26.185 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Turboblau
Farbe Dach:	Turboblau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Lenker-Hinterachse

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket plus

Armauflage in Kunstleder

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment on Demand

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Schwarz

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel

Digitaler Radioempfang

Digitales Kombiinstrument

Doppelton-Signalhorn

Dynamikpaket

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Embleme

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 28 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Infotainment-Paket

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Feinnappa mit S-Prägung	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Vorkonditionierung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mild-Hybrid	Ottomotor
Mit Multifunktionskamera	Pedalerie aus Edelstahl
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn	Räder Audi Sport, 5-Y-Arm-Struktur, titangrau matt, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/35 R19
MMI Radio plus	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Modul Boden hinten Ausführung 5	Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0Jx18, Winterreifen 225/40 R18
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
N.N.N. Ausführung 1	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 235/35 R19 91Y xl
Ohne Ablagepaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifenreparaturset
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S line
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Garagentoröffner	S-Dachkantenspoiler
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Seitenschweller Standard
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kompensor	Serienqualität
Ohne Lade-Dock	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sondersteuerung I/VP
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Soundaktor für Antriebssound innen
Ohne Logoprojektion	spezielles Typschild EU
Ohne Navigationssystem	Sportback

Sportfahrwerk für 19-Zoll-Räder
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit
Multifunktion plus und Schaltwippen
Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung von Aktionspreisen
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf. 1)
Typprüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schwellerverkleidung links	Kratzer	Lackieren
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
4	Stoßfänger vorne	Anhaftung	Reinigen
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.187,88
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.187,88

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY1PA015847

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Schwellerverkleidung links - Kratzer - Lackieren






2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

Winterrad




3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





4 - Stoßfänger vorne - Anhaftung - Reinigen

Kommentar

Insekten




5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dach - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

