

Mercedes-Benz Citan
Auftragsnummer: 855.6815.682

FIN: WDF4156051U174172
Kennzeichen: 1-NEF-654



Fahrzeugdaten

Laufleistung	222.947 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	03.02.2016	HU	02/2027
Hubraum (ccm)	1.461	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt		Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R15 95V	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/60 R15 95V	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten
2 Interieur	Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug
3 Schiebetür rechts	Führungsschiene - Korrosion - kein Abzug
4 Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
5 Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
6 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7 Sitz hinten	Rücksitz - beschädigt - erneuern
8 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
9 Kotflügel links	Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern
10 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
11 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2 Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - kein Abzug
3 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 3: Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 3: Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 3: Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 3: Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - kein Abzug



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Sitz hinten: Rücksitz - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden
- kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug