

**Resumen del  
vehículo**

**Matrícula:** 6073MFF  
**Marca /** Volkswag  
**Modelo:** en / GOLF

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
22/08/2025	95248	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	PARTE AUTOMOVILES, S.L.
18/01/2024	32061	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))
18/01/2024	32061	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))
24/08/2023	14232	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))



**VOLKSWAGEN Golf Híbrido enchufable**

VIN	WWWZZZCD6PW309351
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	112.716 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	22/5/2026 10:57:15	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Híbrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WWWZZZCD6PW309351	Tipo de combustible	Híbrido

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

**ACCESORIOS**

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		


**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Exterior**



**1 | Paragolpes Delantero**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**3 | Paragolpes Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**4 | Llanta alu Del Iz pulido**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



**5 | Llanta alu Tras Iz pulido**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



**6 | Llanta alu Tras Dr pulido**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



**7 | Llanta alu Del Dr pulido**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

**Interior**



**2 | Guarnic Tapa Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

